

## Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	BAD-Y 632
Fahrzeugidentnummer	W0LBF8EK4H8003821
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	OPEL (0035)
Typ	B-K (BHY)
Verkaufsbezeichnung	Astra 1.6 D (CDTI) Start/Stop Sports Tourer Dynamic
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	81 kW
Hubraum	1598 ccm
Farbe	summit white uni
Erstzulassung	10.11.2016
Letzte Zulassung	10.11.2016
Nächste HU	Januar 2026
Anzahl Vorbesitzer	0, angenommen
Leermasse	1.456 kg
zulässige Gesamtmasse	1.940 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	126.188 km abgelesen 126.188 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün
<b>Bereifung</b>	
Vorderachse	205/55 R16 91H Michelin Alpin 6 Links 3,0 WO Rechts 3,0 WO
Hinterachse	205/55 R16 91H Esa+ Tecar Supergrip Pro Links 4,0 WO Rechts 4,0 WO
	<b>Legende: WO = Winterreifen</b>
Serienausstattung	Dach, Design-Ausführung Chrom, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Dachreling silber, Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht LED, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt Solar-Protect, Bluetooth Audio-Streaming, OnStar SOS Service, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Reifendruck-Kontrollsystem, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Laderaumabdeckung, Dachhimmel schwarz, Elektrische Schnellheizung Quickheat, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fahrzeugschlüssel klappbar.
Sonderzubehör	Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar ohne Werkzeug, Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch IntelliLink 8"-Display, DAB-Tuner Radioempfang digital, Ergonomiesitz vorn links und rechts, Fußmatten Gummi, Gepäckraum-Abtrennung Netz, Komfort-Paket, Parkpilotsystem vorne und hinten.



**Gutachten-Nr. 6578024**

**Datum: 09.04.2024**

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Kopie,  
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor, Serviceheft  
lag nicht vor

**Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

**Fahrzeug-Identifizierung :**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen :**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

**Hilfsmittel :**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

**Probefahrt / Probelauf :**

Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**Allgemeinzustand :**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf.

Der Innenraum war gepflegt.

**Wertbeeinflussende Faktoren :**

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

**Vorschäden :**

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Zum Besichtigungszeitpunkt sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne verformt, verschrammt und verkratzt.
- Spoiler Stoßfängerverkleidung vorne unten verschrammt, lose.
- Parksensoren vorne mittig Steinschläge.
- Scheinwerferglas links Kratzer.
- Motorhaube eingedellt und verkratzt.
- Spiegelkappe links Steinschlag.
- Spiegelabdeckkappe rechts verschrammt und verschürft.
- Radlauf Seitenwand links kleine Delle.
- Stoßfängerverkleidung hinten verformt, verschrammt und verkratzt.
- Parksensoren hinten Mitte rechts verkratzt und verschrammt.
- Frontscheibe im Sichtfeld verkratzt.
- Wasserkastenverkleidung an Windschutzscheibe lose.
- Heckklappe Innenverkleidung verformt, verkratzt und verschrammt.
- Teilweise Ausfall des Displays Radio / Navigation.
- Masseleitung Motorraum links Isolierung beschädigt.
- Motorölverlust abtropfend.
- Ladedruckschlauch vorne unten rechts Marderschaden.
- Kofferraumabdeckung bzw. Rollo fehlt.
- Kofferraum Trennnetz fehlt.
- Winterreifen hinten verschlissen.
- Sommerreifen Verschleißgrenze beachten.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.

Hinweise die auf einen Instand gesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.

**Service- und Betriebsmittel :**

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Anhängerkupplung abnehmbar
- Bordwerkzeug.
- Wagenheber.
- Verbandskasten Haltbarkeitsdatum bis 08.2026.
- Warndreieck.
- Reserverad.
- Verbleibende Restlaufstrecke bis zur nächsten Inspektion laut Serviceanzeige: 33%.
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.
- Sommerreifen mit Stahlfelgen lagen im Fahrzeug.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Laderaumabdeckung.
- Gepäckraumtrenn-Netz.



**Gutachten-Nr. 6578024**

**Datum: 09.04.2024**

**Schlusswort :**

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 09.04.2024

Der Sachverständige



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


**Gutachten-Nr. 6578024**
**Datum: 09.04.2024**
**F A H R Z E U G B E W E R T U N G**
**SCHADENNUMMER:**
**FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:** FIRMA SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN  
RECHTS  
HANS-BREDOW-STRASSE 18  
76530 BADEN-BADEN

**AMTLICHES KENNZEICHEN:** BAD-Y 632

**ART / AUFBAU:** PKW / KOMBI

**HERSTELLER:** OPEL  
**TYP:** ASTRA  
**AUSFÜHRUNG:** ASTRA 1.6 D (CDTI) START/STOP SPORTS TOURER  
DYNAMIC

**FAHRZEUG IDENT NR:** WOLBF8EK4H8003821

**FARBE:** SUMMIT WHITE S  
**TÜREN:** 5

**MOTORART:** DIESEL MIT KATALYSATOR  
**HUBRAUM / LEISTUNG:** 1.598 CCM / 81 KW  
**ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:** 4 / EU6

**ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:** 10.11.2016 /10.11.2016  
**NÄCHSTE HU / AU:** 01.2026 /01.2026

**GESAMTLAUFLEISTUNG:** 126.188 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	5.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	950,00
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	4.400,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	702,52

, DEN 28.03.2024

SYSTEM AUDATEX

<b>Gutachten-Nr. 6578024</b>	<b>Datum: 09.04.2024</b>
------------------------------	--------------------------

**SERIEN - AUSSTATTUNG**

ABLAGEFÄCHER; ADAPTIVES BREMSLICHT; AIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE;  
 AIRBAG: BRUST-BECKEN-SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG:  
 KOPFAIRBAGS 1. UND 2. SITZREIHE AUßEN; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUßENSPIEGEL  
 FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE ELEKTR. EINSTELL- UND BEHEIZBAR;  
 BERG-ANFAHR-ASSISTENT; BORDCOMPUTER; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL, SCHWARZ,  
 INKL. SPORT-MODUS; DACHREILING, SILBER; DEKORLEISTEN KLAVIERLACK;  
 DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM  
 PLUS (ESP PLUS); FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; FENSTERZIERLEISTEN,  
 OBERHALB, IN CHROM; FUßGÄNGERSCHUTZ; GESCHWINDIGKEITSREGLER MIT BEGRENZER;  
 GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHEIBENHEIZUNG; HECKSCHEIBENWISCHER;  
 KINDERSICHERUNG IN DEN HINTEREN TÜREN, MANUELL; KLIMAAANLAGE INKL.  
 FUßRAUMHEIZUNG, HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN U. HINTEN; LED-RÜCKLEUCHTEN;  
 LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LADERAUMABDECKUNG; LEICHTMETALLRÄDER 7,5 J X  
 17 IM "5-DOPPELSPEICHEN"-DESIGN; LENKRAD: KOMFORTLENKRAD; LENKRAD:  
 LEDERLENKRAD; LENKSÄULE, HÖHEN- UND LÄNGSEINSTELLBAR; MITTELARMLEHNE  
 VERSCHIEBBAR, VORN; NEBELSCHEINWERFER; OPEL ONSTAR; PAKET: LICHT; PAKET:  
 SICHT-PAKET; PARKPILOT, EINPARKHILFE HINTEN; POLSTER: STOFF; QUICKHEAT  
 SCHNELLHEIZSYSTEM; RADIO: RADIO R 4.0 INTELLILINK MIT 7"  
 TOUCHSCREEN-FARBDISPLAY; REIFEN-REPARATUR-SET; REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM;  
 SERVICEINTERVALLANZEIGE; SERVOLENKUNG; SICHERHEITSGURTE:  
 DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE AUF ALLEN PLÄTZEN; SITZE: KOMFORTSITZE, VORN MIT  
 SPORTLICHER STILISTIK; SOLAR PROTECT-WÄRMESCHUTZVERGLASUNG; START/STOP SYSTEM;  
 STECKDOSE, 12V IN DER MITTELKONSOLE; TRACTION CONTROL (TC) PLUS; VERZURRÖSEN 4  
 IM GEPÄCKRAUM; VORRÜSTUNG FÜR KINDERSITZ-HALTESYSTEM "ISOFIX"; WEGFAHRSPERRE;  
 ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERNBEDIENUNG UND INNENSCHALTERN;

**SONDER - ZUBEHÖR**

ANHÄNGERZUGVORRICHTUNG, ABNEHMBAR; FUßRAUMMATTEN, GUMMI, 4- TEILIG; INTELLILUX  
 LED MATRIX LICHT; LACKIERUNG: UNI SONDERFARBE SCHNEE WEIß; NAVI 900 INTELLILINK  
 (GENERATION 2) MIT 8"-TOUCHSCREEN-FARBDISPLAY; PAKET: KOMFORT; PAKET: WINTER 1;  
 PARKPILOT, EINPARKHILFE VORN UND HINTEN; RADIO: DIGITALER RADIOEMPfang  
 DAB/DAB+/DMB-R; RÄDER: DESIGNRÄDER 6,5 J X 16 MIT REIFEN 205/55 R16; RÄDER:  
 RESERVERAD, STAHL 6,5JX16; SICHERHEITSNETZ FÜR GEPÄCKRAUM; SITZE: ERGONOMIESITZ  
 MIT GÜTESIEGEL AGR (AKTION GESUNDER RÜCKEN E. V.);

**FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR****WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN****NOTWENDIGE REPARATUREN**

- SIEHE FAHRZEUGBESCHREIBUNG SEITE 4/5
- UNREPARIERTE SCHÄDEN

SYSTEM AUDATEX

**SERIEN BEREIFUNG**



**Gutachten-Nr. 6578024**

**Datum: 09.04.2024**

V-ACHSE: 205/55 R 16 H  
H-ACHSE: 205/55 R 16 H

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE  
FIRMENFAHRZEUG

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 6578024****Datum: 09.04.2024**

BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	5.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	950,00
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	4.400,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	702,52

, DEN 28.03.2024

SYSTEM AUDATEX



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6578024



**Bild 1**

Seitenansicht vorne  
Links.



**Bild 2**

Seitenansicht vorne  
rechts.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6578024



**Bild 3**

Seitenansicht  
hinten rechts.



**Bild 4**

Seitenansicht  
hinten links.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6578024



**Bild 5**

Ansicht  
Fahrerstrom.



**Bild 6**

Ansicht  
Kombiinstrument,  
Laufleistung.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6578024



**Bild 7**

Ansicht Kofferraum.



**Bild 8**

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 6578024



**Bild 9**

Ansicht Rad vorne  
Links.



**Bild 10**

Ansicht Fahrzeug-  
Typenschild.