



Gutachten-Nr. 638718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Eckenerstraße 1a, 77652 Offenburg

Südwestrundfunk Anstalt des
öffentlichen Rechts
Hans-Bredow-Straße 18
76530 Baden-Baden

Fahrzeugbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten



Gutachten-Nr. 638718

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 16.01.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	BAD-Y 814
Fahrzeugidentnummer	WF06XXGCC6JL06550
Fahrzeugart	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. (M1)
Aufbaubeschreibung	Kombilimousine 5-türig (AC)
Fahrzeughersteller	FORD (D) (8566)
Typ	DYB (BJV)
Verkaufsbezeichnung	Focus Turnier 1.5 TDCi DPF Start-Stopp-System Business
Antriebsart	Dieselmotor mit OBD (On-Board-Diagnosesystem)
Emissionsklasse	EURO6;W/PI/CI; M, N1 I (36W0)
Leistung	88 kW
Hubraum	1498 ccm
Farbe	weiß uni
Erstzulassung	01.02.2018
Letzte Zulassung	01.02.2018
Nächste HU	April 2025
Anzahl Vorbesitzer	0, angegeben
Leermasse	1.368 kg
Nutzlast	532 kg
zulässige Gesamtmasse	1.900 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	128.910 km abgelesen 128.910 km geschätzt
Bemerkung	Feinstaubplakette/Umweltplakette: 4 grün
Bereifung	
Vorderachse	205/55 R16 91H Semperit Speed Grip 2 Links 5,0 WO Rechts 5,0 WO
Hinterachse	205/55 R16 91H Semperit Speed Grip 2 Links 4,0 WO Rechts 4,0 WO
	Legende: WO = Winterreifen
Serienausstattung	Modellpflege, Cool und Sound-Paket, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler Wagenfarbe, Bordcomputer, Reifendruck-Kontrollsystem, Gepäckraumabdeckung mit Rollo, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Zusatzheizung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Rücksitzlehne geteilt und klappbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kopfstützen hinten verstellbar, Fensterheber elektrisch vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Fernentriegelung Heckklappe, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, Fahrzeugschlüssel klappbar, My Key 2. Fahrzeugschlüssel programmierbar, Intelligent Protection System IPS, Leseleuchte vorn.
Sonderzubehör	Audio-Navigationssystem Ford SD mit Ford SYNC, Dachreling, Fahrassistenz-System: Park-Assistent Active Park Assist, Fußmatten Velours, Klimaautomatik 2-Zonen, Mittelkonsole mit Armlehne, Nebelscheinwerfer, Radioempfang digital DAB, Reserverad als Notrad.



Gutachten-Nr. 638718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

Grundlage Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original,
Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor, Serviceheft-
Original

**Gutachten-Nr. 638718**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 16.01.2025****Auftrag :**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf :

Es wurde eine kurze Probefahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Die Außenlackierung weist einen durchschnittlichen Erhaltungszustand auf.
Der Innenraum war gepflegt.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren festgestellt werden.

Nach Angaben des Auftraggebers sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen waren die folgenden Fahrzeugteile beschädigt:

- Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt.
- Unterfahrschutz lose und gebrochen.
- Tür hinten rechts Delle.
- Türdichtung hinten rechts lose.
- Leichtmetallfelge Sommerradsatz verschrammt.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, laut Auftraggeber Zentral eingelagert.

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt.

An folgenden Bauteilen wurde eine erhöhte Lackschichtdicke gemessen:

- Kotflügel vorne links Lackschichtstärke 0,188 mm.
- Tür vorne links Lackschichtstärke 0,176 mm.
- Tür hinten links Lackschichtstärke 0,188 mm.
- Seitenwand hinten links Lackschichtstärke 0,227 mm.



Gutachten-Nr. 638718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

Service- und Betriebsmittel :

Folgende Service- und Betriebsmittel waren vorhanden:

- Betriebsanleitung.
- Kundendienstheft.
- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung.
- Bordwerkzeug.
- Verbandskasten Haltbarkeitsdatum 11/2028.
- Warndreieck.
- Notrad.
- Laderaumabdeckung.
- Letzte Inspektion am 08.04.2023 bei 94.089 km durchgeführt.
- Fahrzeug stand auf Winterreifen mit Stahlfelgen.
- Sommerreifen mit Leichtmetallfelgen lagen im Fahrzeug.

Folgende Service- und Betriebsmittel waren nicht vorhanden:

- 1 Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung, laut Auftraggeber Zentral eingelagert.

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Offenburg, den 16.01.2025

Der Sachverständige



Lukas Gembruch

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Gutachten-Nr. 638718**

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
 und Datum angeben

Datum: 16.01.2025

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: SÜDWESTRUNDFUNK ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
 HANS-BREDOW-STRASSE 18
 76530 BADEN-BADEN

AMTLICHES KENNZEICHEN: BAD-Y 814

ART / AUFBAU: PKW / KOMBI

HERSTELLER: FORD
 TYP: FOCUS
 AUSFÜHRUNG: FOCUS TURNIER 1.5 TDCI DPF START-STOPP-SYSTEM
 BUSINESS

FAHRZEUG IDENT NR: WF06XXGCC6JL06550

FARBE: WEIß
 TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
 HUBRAUM / LEISTUNG: 1.498 CCM / 88 KW
 ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EU6

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.02.2018 /01.02.2018
 NÄCHSTE HU / AU: 04.2025 /04.2025

GESAMTLAUFLEISTUNG: 128.910 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	205/55 R 16 91H	5.0 5.0
H-ACHSE:	205/55 R 16 91H	4.0 4.0
ERSATZ NOTRAD		

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	8.650,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.381,09
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.800,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.085,71

OFFENBURG , DEN 16.01.2025

SYSTEM AUDATEX

**Gutachten-Nr. 638718**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 16.01.2025****SERIEN - AUSSTATTUNG**

ANTIBLOCKIER-BREMSSYSTEM (ABS) MIT ELEKTRONISCHER BREMSKRAFTVERTEILUNG (EBD); AUßENSPIEGEL BEHEIZBAR; AUßENSPIEGEL IN WAGENFARBE LACKIERT, ELEKTRISCH EINSTELLBAR; BEFESTIGUNGSPUNKTE HINTER DER ZWEITEN SITZREIHE; BEREIFUNG: 6.5 J X 16 STAHLFELGEN MIT 205/55 R 16 REIFEN UND RADZIERBLENDEN; BERGANFAHRASSISTENT; BORDCOMPUTER MIT 10,6 CM TFT-LCD-DISPLAY; DACHSPOILER IN WAGENFARBE LACKIERT; DIESELPARTIKELFILTER (DPF); DREHZAHLMESSER; DRITTE BREMSLEUCHE; ELEKTRONISCHES SICHERHEITS- UND STABILITÄTSPROGRAMM (ESP); FENSTERHEBER VORN, ELEKTRISCH, MIT QUICKDOWN-SCHALTUNG FÜR FAHRERSEITE; GEPÄCKKRAUMABDECKUNG UND GEPÄCKKRAUMBELEUCHTUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE MIT GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HANDSCHUHFACH, BELEUCHTET; INNENBELEUCHTUNG VORN UND HINTEN, VORN MIT VERZÖGERUNGSSCHALTUNG; INSTRUMENTENBELEUCHTUNG, REGELBAR; INTELLIGENTES BATTERIEMANAGEMENT SYSTEM; INTELLIGENTES SICHERHEITS-SYSTEM; KLIMAAANLAGE, MANUELL; KOPFSTÜTZEN, HÖHENVERSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI; LEDERSCHALTKNÄUF; LENKRAD: LEDERLENKRAD 3-SPEICHEN-DESIGN; LENKRAD: LENKSÄULE, IN HÖHE UND REICHWEITE EINSTELLBAR; LESELAMPEN VORN UND HINTEN; MITTELKONSOLE VORN MIT ARMAUFLAGE; MYKEY-SCHLÜSSELSYSTEM (INDIVIDUELL PROGRAMMIERBARER ZWEITSCHLÜSSEL); NAVIGATIONSSYSTEM FORD INKL. FORD SYNC 3, 6 LAUTSPRECHER; NEBELSCHEINWERFER; NOTBREMSLICHT; PAKET: BUSINESS I; PARK-PILOT-SYSTEM HINTEN; POLLEN- UND STAUBFILTER; POLSTER: STOFF; REIFEN-REPARATUR-SET, PLATZ- UND GEWICHTSPAREND; REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM (TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM); SERVOLENKUNG, ELEKTRO-MECHANISCH; SICHERHEITS-BREMSASSISTENT (EBA); SITZ: ISOFIX-HALTERUNG; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: FAHRERSITZ MIT EINSTELLBARER LENDENWIRBELSTÜTZE; SITZE: KARTENTASCHE AN FAHRER- UND BEIFAHRSITZRÜCKENLEHNE; SITZE: RÜCKSITZBANK UND -LEHNE UMKLAPPBAR, 40 : 60 GETEILT; START-STOPP-SYSTEM; STECKDOSE 12-VOLT-ANSCHLUSS IM GEPÄCKKRAUM; TEPPICHFUßMATTEN VORNE; VERZURRÖSEN IM GEPÄCKKRAUM; WARNSYSTEM FÜR NICHT ANGELEGTE FAHRER- UND BEIFAHRSICHERHEITSGURT; WEGFAHRSPERRE; WÄRMESCHUTZVERGLASUNG, GETÖNT; ZENTRALVERRIEGELUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG: ZWEITER FAHRZEUGSCHLÜSSEL, KLAPPBAR; ZUSATZHEIZUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

BEREIFUNG: 4 WINTERREIFEN 205/55 R 16; BEREIFUNG: 7 J X 16 LEICHTMETALLFELGEN (4) IM 10X2-SPEICHEN-PREMIUM-DESIGN MIT 205/55 R 16 REIFEN; BEREIFUNG: RESERVERAD, NOTRAD; DACHREILING, SCHWARZ; KLIMAAANLAGE MIT AUTOMATISCHER TEMPERATURKONTROLLE; LACKIERUNG: FROST-WEIß; PARK-ASSISTENT MIT EIN- UND AUSPARKFUNKTION (ACTIVE PARK ASSIST); RÜCKFAHRKAMERA; SITZE: BEIFAHRSITZ HÖHENEINSTELLBAR; SITZE: VORDERSITZE INDIVIDUELL UND VARIABLE BEHEIZBAR, 3 LEISTUNGSSTUFEN; TAGFAHRLICHT;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 638718

SCHLÜSSEL-NR: 10215170

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN



Gutachten-Nr. 638718

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 16.01.2025

NOTWENDIGE REPARATUREN

- SIEHE FAHRZEUGBEWERTUNG SEITE 4

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/55 R 16 H

H-ACHSE: 205/55 R 16 H

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 205/55 R 16 91H LI: (WO) 5.0 mm RE: (WO) 5.0 mm

H-ACHSE: 205/55 R 16 91H LI: (WO) 4.0 mm RE: (WO) 4.0 mm

ERSATZ NOTRAD

WO=WINTER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 638718

SCHLÜSSEL-NR: 10215170

**Gutachten-Nr. 638718****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 16.01.2025**

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 08.01.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	8.650,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.381,09
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	6.800,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	1.085,71

OFFENBURG , DEN 16.01.2025

SYSTEM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 638718



Bild 1

Seitenansicht vorne
links.



Bild 2

Seitenansicht vorne
rechts.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 638718



Bild 3

Seitenansicht
hinten rechts.



Bild 4

Seitenansicht
hinten links.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 638718



Bild 5

Ansicht
Fahrgastraum.



Bild 6

Ansicht
Kombiinstrument,
Laufleistung.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 638718



Bild 7

Ansicht Kofferraum.



Bild 8

Ansicht Motorraum.

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 638718



Bild 9

Ansicht Rad vorne
Links.




Bild 10

Ansicht Fahrzeug-
Typenschild.