

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.03.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt.

## Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Zusätzlicher Sommerradsatz weist folgende Kriterien auf:

Größe : 205/60R16 96V  
Reifenmarke: Pirelli Cinturato P7  
Profiltiefe : 7+7+8+8mm  
Felge : Leichtmetall

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Provinzialstr. 93, 53127 Bonn
Sonderkennzeichen	THW 8405
Tag der Erstzulassung	19.06.2023

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2026

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1T / Touran 2.0 TDI SCR DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / BWS
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ1T8PW020610
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Atlantic Blue Metallic (C5B)
Polster / Farbe	Velours / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	52.363

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	6 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	8 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 FSL	W /O	8 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel, Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Storm Grey, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Design", Dekoreinlagen "Piano Black", Dieselpartikelfilter, Digital Cockpit, mehrfarbig, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch mit Tagfahrlicht, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe, Gepäckmanagement-Paket, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumboden höheneinstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen auf Sitzen hinten, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2-Leseleuchten vorn und hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kopfstützen (3) in der 2. Sitzreihe, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn, Multifunktionskamera, Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist", Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Räder: Leichtmetall (4) "Karlstad" 6,5 J x 16, Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tire Mobility Set, Schalthebelknauf in Leder, Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Klappische an den Rückseiten der Vordersitze, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent, Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche und Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton

und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln, Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

### Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, Anhängervorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung, Fernlichtassistent "Light Assist", Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Lackierung: Metallic, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Business Premium inkl. Navigation (DSG), Raucherausführung, Räder: Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Winterräder (zusätzlich) LM "Karlstad" 6,5 J x 16, Rückfahrkamera "Rear View", Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitze: 2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar, Standheizung und -lüftung, Steckdose, 230 V im Gepäckraum links

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 18.000 km oder 684 Tage.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne, Lackierung zerkratzt (Bild 5); Tür vorne rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 6); Stoßfänger hinten, Lackierung zerkratzt (Bild 7, 8). Seitenteil links, Delle an Sicke (Bild 9). Tür vorne links, Lackierung zerkratzt (Bild 10).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube, Lackierung Steinschlag, ; Seitenteil rechts, Lackierung verschrammt, .

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Michael Schmidt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger vorne, Lackierung zerkratzt



Bild 6 : Tür vorne rechts, Lackierung zerkratzt




Bild 7 : Stoßfänger hinten, Lackierung zerkratzt



Bild 8 : Stoßfänger hinten, Lackierung zerkratzt




Bild 9 : Seitenteil links, Delle an Sicke



Bild 10 : Tür vorne links, Lackierung zerkratzt