

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1647571



Fahrzeug:

AC-53 / WV3ZZZ7JZ5X028888

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1647571
Auftrag vom: 06.02.2025 / 12:06 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 11.02.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45146501

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 2.521,01 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 3.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.02.2025 / 12:09 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Stadtbetrieb Aachen
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Stadtbetrieb Aachen Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-53	FIN:	WV3ZZZ7JZ5X028888
HSN/TSN:	0603 / 000	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	VW
Modell:	Transporter	Erstzulassung:	15.07.2005
Letztzulassung:	10.09.2015	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2025
Anzahl Türen:	2	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	3 / - / -
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	96,0 KW
Hubraum:	2.461 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Laufleistung abgelesen:	128678 km
Laufleistung geschätzt:	128678 km		

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	7030 mm / 2160 mm / 2950 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2530,0 kg

Serienausstattung

ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Alko Tandemachse hinten, Angeflanscht Kasten mit Isolierwänden, Auffahrrampe, Außenspiegel, manuell verstellbar, Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgastladeraum, Differentialsperre, elektronisch, Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Klimaanlage für Fahrerhaus, Polster: Stoff, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Umbau Fa. KANO Riedstadt, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr, Zusatzheizung Front

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 106/104 T	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	195/55 R 10,0 98/96 N	Security	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	195/55 R 10,0 98/96 N	Security	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Achse 3 links	195/55 R 10,0 98/96 N	Maxxis	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Achse 3 rechts	195/55 R 10,0 98/96 N	Maxxis	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Dachhimmel, beschädigt, erneuern
Innenraum, Handschuhfach, beschädigt, erneuern
Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, Dellen, Smart Repair
Fahrzeugfront, Motorhaube, deformiert, erneuern + lackieren
linke Seite, Kotflügel vorne links, korrodiert, erneuern + lackieren

Mechanik / Motorraum

Motor, Zweimassenschwungrad, defekt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 06.02.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV3ZZZ7JZ5X028888 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturaufwendungen ist am Fahrzeug erkennbar. Belege lagen nicht vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 03.04.2025

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.