

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	: RZ-BN 700
Fahrzeugart	: PKW
Aufbau	: Kombi
Fabrikat	: Mercedes Benz
Typ und Ausführung	: Vito
Anzahl der Türen	: 4
Katalysator bzw. Schadstoffkl.	: EU5
Motorart	: Diesel, 4 Zyl.-Reihenmotor
EDV-Abruf-Code (DAT)	: 025700820240002
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	: 1313/BPX
Fahrzeugidentnummer	: WDF63970113768276
Antriebsart	: Frontantrieb
Leistung in kW	: 103
Hubraum in ccm	: 1968
Plätze	: 8
Leergewicht in kg	: 2076
Zul. Gesamtgewicht in kg	: 3050
Reifendimension	: 205/65 R16C 107/105T
Profiltiefe in mm	: VL 5,0 VR 5,0 HL 7,0 HR 7,0
Erstzulassung	: 06.08.2012
Letzte Zulassung	: 06.08.2012
Nächste HU / AU	: 08.2025 / 08.2025
Allgemeinzustand	:
Tachostand abgelesen	: 129332 km
Tachostand geschätzt / angegeben	: km / km
Farbe	: ARKTIKWEISS

Serien-Ausstattung:

Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Auflastung auf 3,05 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Befestigungsschienen für Dachträger, Bodenbelag: Fahrgastraum TPO, Bremsassistent, Dachverkleidung, ECO Lenkhilfpumpe, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, Fensterheber elektrisch 2-fach, Frontscheibe mit Scheibenantenne, Generator 180 A, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckklappe, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenverkleidung gehobene Ausführung, Karosserie/Aufbau: Kombi, Karosserie/Aufbau: Kompakt, Kindersicherung, Komfort-Fahrwerk, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Modellpflege, Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Partikelfilter, PKW-Zulassung, Radstand 3200 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz

Gutachten-Nr.: PA0098W21I

21.04.2025

verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Tagfahrlicht, Wärmeschutzverglasung, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

Sonder-Ausstattung:

Audio-Navigationssystem Audio 50 APS, AUX-IN-Anschluss, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Vlies-Batterie 95 Ah, Zusatzheizung (Warmwasser), Zweiwege Lautsprecher vorn.

Auftrag

Gemäß Auftragserteilung vom 14.04.2025 durch soll an dem vorstehend beschriebenen Fahrzeug der Fahrzeugwert festgestellt und ein **Gutachten** angefertigt werden.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch Frank Paetow am 14.04.2025 bei der Firma Helmholtz-Zentrum in Geesthacht.

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden des Fahrzeugscheins Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war somit möglich.

Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Fahrzeugschäden

- Bremsen vorne und hinten verschlissen.
- Türeinstieg links verkratzt/Rostbildung.
- Unterboden Rostbildung.
- Heckklappe Rostbildung.
- Fahrersitz durchgesessen/ingerissen.
- Fußbodenbelag vorne durchgescheuert.
- Türverkleidung vorne rechts verkratzt.
- Dachverkleidung hinten gestaucht/lose.
- Außenspiegel rechts verkratzt.
- Wartung fällig

Besonders

Gutachten-Nr.: PA0098W21I

21.04.2025

Bei einer stichprobenhaltigen Lackschichtmessung, konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen bzw. behobene Vorschäden festgestellt werden.

Schlußwort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Lauenburg, 21. April 2025



Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten

Fotodokumentation



Bild 3:



Bild 4:

Fotodokumentation



Bild 5:




Bild 6:



Bild 7:



Bild 8:



Bild 9:



Bild 10: