

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen	: RZ-BN 400
Fahrzeugart	: Van
Aufbau	: Kasten lang
Fabrikat	: VW
Typ und Ausführung	: T5
Anzahl der Türen	: 4
Katalysator bzw. Schadstoffkl.	: EU5
Motorart	: Diesel, 4 Zyl.-Reihenmotor
EDV-Abruf-Code (DAT)	: 029050300050005/DE004
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	: 0603/AVR
Fahrzeugidentnummer	: WV1ZZZ7HZCH001615
Antriebsart	: Frontantrieb
Leistung in kW	: 103
Hubraum in ccm	: 1968
Plätze	: 2
Leergewicht in kg	: 1943
Zul. Gesamtgewicht in kg	: 3000
Reifendimension	: 205/65 R16C 107/105T
Profiltiefe in mm	: VL 6,0 VR 6,0 HL 6,0 HR 6,0
Erstzulassung	: 30.06.2011
Letzte Zulassung	: 30.06.2011
Nächste HU / AU	: 11.2025 / 11.2025
Allgemeinzustand	:
Tachostand abgelesen	: 113625 km
Tachostand geschätzt / angegeben	: km / km
Farbe	: Reflexsilber Metallic

Serien-Ausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Ausführung: BlueMotion Technology, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum, Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt, Start/Stop-Anlage Motor, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperr (elektronisch).

Sonder-Ausstattung:

2. Batterie 80 Ah, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Armaturentafel mit Zusatzkonsole, Ausstattungs-Paket Licht + Sicht, Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fahrtenschreiber digital, Heckflügeltüren mit Verglasung, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum), Lackierung: Metallic-Lackierung, Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster, Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Standheizung mit Zeitschaltuhr, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Zusatzheizung (Warmwasser).

Auftrag

Gemäß Auftragserteilung vom 14.04.2025 durch soll an dem vorstehend beschriebenen Fahrzeug der Fahrzeugwert festgestellt und ein **Gutachten** angefertigt werden.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch Frank Paetow am 14.04.2025 bei der Firma Helmholtz-Zentrum in Geesthacht.

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden des Fahrzeugscheins Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war somit möglich.

Probefahrt / Probelauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Fahrzeugschäden

- Bremsen vorne und hinten verschlissen.
- Sitzbank Rostbildung.
- Kotflügel rechts verkratzt.
- Tür vorne rechts deformiert/ingedellt.
- Schiebetür rechts deformiert/ingedellt.
- Seitenwand rechts deformiert/ingedellt.
- Federn hinten starke Rostbildung/gebrochen.
- Lenkrad verschlissen.
- Türeinstieg links Rostbildung.
- Haubendämmung Marderschaden.
- Verkleidung Flügeltür links gebrochen.
- Stoßfänger hinten gestaucht/ingerissen.

Gutachten-Nr.: PA0097W211

21.04.2025

- Verkleidung Flügeltür rechts gebrochen.
- Türdichtung vorne links eingerissen.
- Seitenwand links leichte Beulen.
- Sitzbezug links nicht Original.
- Wartung fällig

Besonders

Bei einer stichprobenhaltigen Lackschichtmessung, konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen bzw. behobene Vorschäden festgestellt werden.

Schlußwort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Lauenburg, 21. April 2025



Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten

Fotodokumentation



Bild 3:



Bild 4:

Fotodokumentation



Bild 5:



Bild 6:



Bild 7:



Bild 8:



Bild 9:



Bild 10:



Bild 11:



Bild 12:



Bild 13:



Bild 14:



Bild 15: