

Stadt Mühldorf a. Inn
Stadtplatz 21
84453 Mühldorf a Inn

Mühldorf a Inn, den 30.09.2025

Fahrzeug-Wertermittlung

für das Fahrzeug

Fabrikat	: Typ / Untertyp
Typ / Untertyp	: Unitrac 102 / LOF.Zugm.Gerätträger
Fahrzeugart	: LKW
Aufbauart	: Kipper, 2-türig



Amtliches Kennzeichen	: MÜ-BM 25
Auftrag vom / durch	: 12.09.2025 / Herr Wimmer
Besichtigungsdatum / -ort	: 12.09.2025 / Mühldorf
Besichtigt durch	: [REDACTED]
Anwesend	: Auftraggeber

=====


==

[REDACTED]

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : MÜ-BM 25
Fahrzeugart : LKW
Aufbauart : Kipper, 2-türig
Fabrikat : Typ / Untertyp
Typ / Untertyp : Unitrac 102 / LOF.Zugm.Gerätrträger
Fahrzeug-Ident-Nummer : VBLA4TU0006020678
KBA-Nummer : 6012000
Motorart / Motorbauart : Diesel / Reihe
Plätze : 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht : 3960 kg / 7499 kg
Länge / Breite / Höhe : 5050 mm / 2200 mm / 2600 mm
Reifendimension : 265/70R19,5
Reifenfabrikat : Continental
Reifenart : Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Erstzulassung : 28.08.2013
Letzte Zulassung : 28.08.2013
Nächste HU / AU : 09.2026 / 09.2026
Laufleistung abgelesen : 3994 Std.
Farbe : Orange
Lackart : Uni
Lackzustand : neu
Allgemeinzustand : gut

Auftrag:

Gemäß Auftrag vom 12.09.2025 wurde das vorstehend näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugzustandes besichtigt und darüber eine Fahrzeug-Wertermittlung erstellt.

Der Auftrag wurde durch den Fahrzeughalter / Auftraggeber schriftlich erteilt.

Fahrzeugdaten - Unterlagen:

Die technischen Daten wurden dem Fahrzeugschein / der Zulassungsbescheinigung I bzw. II entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN):

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Fahrzeugzustand:

Der allgemeine Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung war gut und im Aussenbereich trocken.

Besichtigungszustand:

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung unzerlegt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschaden ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hebebühne bzw. Wagenheber, Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens konnte gut vorgenommen werden.

Sachverständige Untersuchungen zum Fahrzeugzustand

Fahrzeugzustand im Aussenbereich:

Am Fahrzeug wurden normale Gebrauchsspuren festgestellt und die Lackierung ist neu aufgetragen.

Am Fahrzeug wurden Gebrauchsspuren durch die Nutzung des Fahrzeuges festgestellt.

Zustand Fahrzeuginnenraum:

Der Fahrzeuginnenraum weist normale Gebrauchsspuren auf. Der Fahrersitzbezug ist beschädigt.

Zustand Unterboden / Fahrwerk:

Das Fahrwerk befindet sich in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechend Zustand.

Reparierte Unfallschäden:

Hinweise auf reparierte Unfallschäden konnten augenscheinlich nicht festgestellt werden.

Festgestellte und wertbeeinflussende Reparaturen am Fahrzeug:

- .Die Kupplung und das Getriebe wurden am 02.02.23 beim Stundenstand 3.322 erneuert.

Hierzu wird auf den beiliegenden Lichtbildersatz verwiesen

Fahrzeugfunktionen:

- Der Motor startet einwandfrei und läuft ohne Mängel
- Der Fahrbetrieb zeigt keine Auffälligkeiten
- Das Getriebe schaltet normal und die Bremsfunktion zeigt keine Auffälligkeiten
- Die elektrische Anlage zeigt keine Funktionsstörungen

Wartung:

Die Wartungsarbeiten wurden von der städtischen Werkstatt durchgeführt.

Hinweis:

Die vorstehend aufgeführten Schäden/Mängel wurden in der Wertermittlung entsprechend berücksichtigt.

Die Besichtigung erfolgte augenscheinlich, ohne Hilfsmittel und Demontagearbeiten. Nicht erkennbare/ersichtliche Mängel sind folglich im Bericht nicht aufgeführt.

Datenschutzrechtliche Hinweise und Eigentumsvorbehalt:

Der Unterzeichner weist entsprechend dem Datenschutzgesetz darauf hin, dass zur Auftragsbearbeitung Namen und/oder Firmenbezeichnungen, vollständige Anschriften, auftragsbezogene persönliche Daten, sowie Fahrzeugdaten auf unbestimmte Zeit in einer automatisierten Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

Auftraggeber und Unterzeichner der vorliegenden Wertermittlung untersagen hiermit weiteren Personen, die Daten und Lichtbilder, des gegenständlichen Fahrzeuges zu dokumentieren, zu veröffentlichen bzw. an unbeteiligte Dritte weiterzugeben.

Sämtliche Ausfertigungen der Wertermittlung bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verfassers. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen oder Nachdrucke jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers gestattet, wobei insbesondere Lichtbilder auch nach vollständiger Bezahlung noch dem Urheberrechtsschutz unterliegen.

Sonstiges:

Die Veräusserung findet ausschließlich auf Basis der nachfolgenden Lichtbilder statt. Es wird keine Haftung für nicht erkennbare Mängel oder Schäden übernommen.

Schlussbemerkung:

Die vorliegende Wertermittlung berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, die vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör.

Die Fälligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchung sowie alle übrigen wesentlichen, den Wert des Fahrzeuges beeinflussende Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Schlusswort:

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten

Mühldorf a Inn, 30.09.2025

Diese Wertermittlung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Dokument umfasst - 17 - Seiten inkl. der Kalkulation und der Lichtbildanlage.

Auftragsnummer 1209N5612

Datum: 30.09.2025

AUFTRAGS-NR: 1209N5612

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 12.09.2025 / MÜHLDORF

AMTLICHES KENNZEICHEN: MÜ-BM 25

ART / AUFBAU: LKW / KIPPER

FAHRZEUG IDENT NR: VBLA4TU0006020678

FARBE: ORANGE

TÜREN: 2

MOTORART: DIESEL

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.08.2013 /28.08.2013

NÄCHSTE HU / AU: 09.2025 /09.2025

GESAMTLAUFLEISTUNG: 3.994 STD. ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST

EUR****

34.000,00

MÜHLDORF A INN , DEN 15.09.2025

FORM AUDATEX

Auftragsnummer 1209N5612

Datum: 30.09.2025

AUFTRAGS-NR: 1209N5612

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /

H-ACHSE: /

FORM AUDATEX

Auftragsnummer 1209N5612

Datum: 30.09.2025

AUFTRAGS-NR: 1209N5612

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 15.09.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

EINKAUFSWERT OHNE MWST

EUR****

34.000,00

MÜHLDORF A INN , DEN 15.09.2025

FORM AUDATEX

Fotoanlage



Bild 1 Ansicht Vorderwagen



Bild 2 Ansicht Vorderwagen



Bild 3 Ansicht Hinterwagen



Bild 4 Ansicht Hinterwagen



Bild 5 Stundenzähler



Bild 6 Fahrgestellnummer



Bild 7 Innenraum von links



Bild 8 Armaturentafel



Bild 9 Innenraum von rechts



Bild 10 Rahmen



Bild 11 Rahmen



Bild 12 Rahmen



Bild 13 Unterboden VR



Bild 14 Unterboden VL



Bild 15 Unterboden HR



Bild 16 Unterboden HL



Bild 17 Kipperbrücke



Bild 18 Dach Fahrerhaus