

[Redacted]

vom 13.04.2026

[Redacted]

[Redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **MZ BK62E** **FIN** **W1K1770861J336674**

[Redacted]	
Auftraggeber	[Redacted]
Ihr Auftrag vom	12.03.2026,
Besichtigung	13.04.2026
[Redacted]	

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	[Redacted]
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	

[Redacted]

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.04.2026.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 141 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen

Tag der Erstzulassung

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

MZ BK62E

19.11.2021

19.11.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336674
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Iridium Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	64.941

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war ein Winterradsatz auf Leichtmetallfelgen (Mercedes) mit folgenden Profiltiefen am Fahrzeug montiert, der Sommerradsatz wurde im Kofferraum angeliefert:

Marke:

Hankook

Größe:

205/55/R17 91H

Profiltiefe:

vorne links:3 mm

vorne rechts:3 mm

hinten rechts:6 mm

hinten links:6 mm

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupp holder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom,

Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Räder: Winter-Komplettäder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 347 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dachholm links eingedellt, drücken (Bild 8); Dachholm rechts mehrfach eingedellt, drücken (Bild 9); Außenspiegel blinker rechts verschrammt, erneuern (Bild 10); Winterbereifung der Vorderachse <4mm Profiltiefe, erneuern (Bild 11, 12);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne unterhalb zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Servicebedarf



Bild 6 : Fahrzeugschlüssel



Bild 7 : Kofferraum, Sommerradsatz



Bild 8 : Dachholm links eingedellt



Bild 9 : Dachholm rechts mehrfach eingedellt



Bild 10 : Außenspiegelblinker rechts verschrammt



Bild 11 : Winterbereifung der Vorderachse <4mm Profiltiefe



Bild 12 : Winterbereifung der Vorderachse <4mm Profiltiefe