

Südwestrundfunk
Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
(Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
Tel.: +49 6131 4654301
Fax: +49 6131 4654357
Mobil: +49 171 2216874
Mail: michael.eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 700210019411 vom 21.12.2021
Amtliches Kennzeichen: MZ-TV561
Auftrag vom: 09.12.2021
Bewertungsdatum: 15.12.2021
Auftraggeber: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
Fahrzeughalter: wie Auftraggeber
Besichtigung: 15.12.2021 - 11:45 Uhr
Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
anwesend: Herr Gadomsky
besichtigt durch Unterzeichner
beim Auftraggeber vor Ort

Zusammenfassung

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV561
VIN:	WV1ZZZ7HZHH037098
Hersteller, Typ:	VW, T6
Verkaufsbezeichnung:	Transporter T6 4MOTION Kurz
Erste Zulassung:	13.09.2016
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	13.09.2016 / keine
Laufleistung abgelesen:	180650 km
Laufleistung geschätzt:	180650 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Van
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 2 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW
Nächste HU:	09.2022
Farbe / Lackierung:	candyweiss / Uni (2 Schicht)
KBA-Nummer:	0603.BXT
Gewichte:	Leergewicht: 1949 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4904 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1990 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU6

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	205/65 R 16C - Continental, Winter (o)	6,0	6,0
HA	205/65 R 16C - Continental, Winter (o)	6,0	6,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablage- und Staukästen; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel, links asphärisch, rechts konvex; Berganfahr-Assistent; Bodenbeläge: Gummibodenbelag im Fahrerhaus; Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilisierungsprogramm; Entfall: Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum; Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanlage; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Innenverkleidungen: Seitenverkleidung (halbhoch) aus Hartfaserplatten im Laderaum; Kopfstützen vorn, höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Multikollisionsbremse; NichtraucherAusführung; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff, Dessin "Austin"; Räder/ Reifen: 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert; Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design; Räder: Tire Mobility Set; Schiebetür im Fahrgast-/Laderaum: Schiebetür rechts; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte; Start-Stopp-System; Staub und Pollenfilter; Tagfahrlicht; Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Laderaum; Verbandtasche und Warndreieck; Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperr, elektronisch

Sonderausstattung

Airbag: Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer; Anhängervorrichtung, starr; Bodenbeläge: Gummiboden im Fahrgast-/Laderaum; Car-Net "Guide & Inform", Laufzeit 3 Jahre; Differenzialsperre; Elektrikpaket I; Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung; Fenster: Fenster vorn und geschlossene Seitenwand hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts; Fenster: Heckfenster (Normalglas, beheizbar) mit Heckscheiben-Wischwaschanlage; Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht 3000 kg; Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar; Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus; Multifunktionsanzeige "Plus" mit Müdigkeitserkennung; Multimedia-Systeme: USB-Schnittstelle (auch iPod-/iPhone-/iPad-fähig) und Multimediabuchse AUX-IN; Nebelscheinwerfer inkl Abbiegelicht; ParkPilot im Heckbereich; Räder/ Reifen: Bordwerkzeug und Wagenheber; Räder/ Reifen: Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung inkl. Wagenheber; Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+); Radio-Navigationssystem "Discover Media" mit 6,33"-Touchscreen; Schlüssel für Schliesssystem: 2 Funkklappschlüssel, 1 Schlüssel starr; Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar; Sitzkonfiguration - 3. Sitzeinstellungen: Höheneinstellung für li. und re. Einzelsitz im Fahrerhaus; Sitzkonfiguration - 4. Lendenwirbelstützen: LW-stütze, li. und re. man. einstellbar für Einzels.; Sitzkonfiguration - 5. Armlehnen: Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus; Standheizungen/Zusatzheizungen: Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion; Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle und WLAN-Schnittstelle; Trennwände: hohe Trennwand mit festem Fenster; Verzurr-Schienen: Seitliche Verzurrachsen im Laderaum (bei hoher Trennwand auch vorne); Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV1ZZZ7HZHH037098 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 15.12.2021 11:45 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe und Motorhaube Steinschlagschäden
- Stoßfänger vorne verschürft
- Außenspiegel rechts verschürft
- Außenspiegelglas links gebrochen
- Spiegelgehäuse links verschürft
- Tür vorne rechts verschürft
- Schiebetür rechts Lackkratzer
- Hecktüren links und rechts örtliche Dellen
- Seitenwand hinten links örtliche Dellen
- Kupplung verschlissen
- Wartung/Service fällig
- Reifen überaltert

Sonstige Hinweise

Letzter Service am 23.04.2020 bei 135786 Kilometer durchgeführt
Service Überfällig

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015
Büro Mainz
An der Krimm 23
55124 Mainz



Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 21.12.2021
Das Dokument umfasst 6 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.