

DEKRA Automobil GmbH  
Karl-Haußmann-Str. 17, 71636 Ludwigsburg

DEUTSCHE BUNDESBANK  
HAUPTVERWALTUNG  
Marshallstr. 3  
70173 Stuttgart

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Ludwigsburg  
Karl-Haußmann-Str. 17  
71636 Ludwigsburg  
Telefon 07141 / 48898-3  
Fax 07141 / 48898-44  
E-Mail  
ludwigsburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Tim Ian Jonas Koglin  
Tel. direkt 07141 48898-3

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**S CM818E**

### FIN

**WVWZZZAUZJW813303**

Auftraggeber

DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG, Marshallstr. 3, 70173 Stuttgart

Ihr Auftrag vom

28.01.2025, elektronisch durch Herrn Hoffmann

Besichtigung

30.01.2025 um 09:00 Uhr

Dekra Automobil GmbH Außenstelle Ludwigsburg, Karl-Haußmann-Str. 17, 71636 Ludwigsburg

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.01.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.109,24 EUR	15.600,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.336,13 EUR	18.250,00 EUR

---

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.01.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn Hoffmann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.01.2025.

---

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.01.2025 um 09:00 Uhr durch Herrn Tim Ian Jonas Koglin bei Dekra Automobil GmbH Außenstelle Ludwigsburg, Karl-Haußmann-Str. 17, 71636 Ludwigsburg, im Beisein von Herrn Hoffmann.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

---

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

---

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorne links.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Bei der Besichtigung wurde nur ein Fahrzeugschlüssel vorgelegt. Der Zweitschlüssel ist gemäß Aussage des Fahrers vorhanden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG, Marstallstr. 3, 70173 Stuttgart
Kennzeichen	S CM818E
Tag der Erstzulassung	01.08.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.08.2018

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2025
---------------	-----------

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AU / Golf 1.4 GTE Plug-In-Hybrid DSG
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / BPH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZJW813303
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1395 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	26.533

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Dunlop /	W / O	5 mm
		SP Winter Sport 4D MS AO MFS		
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Dunlop /	W / O	5 mm
		SP Winter Sport 4D MS AO MFS		
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Dunlop /	W / O	5 mm
		SP Winter Sport 4D MS AO MFS		
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Dunlop /	W / O	5 mm
		SP Winter Sport 4D MS AO MFS		
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11.06.2022			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen Golf, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ausführung mit 4 Türen, Außenspiegel rechts und links mit Memoryfunktion, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehshalter, Dachhimmel schwarz, Dekoreinlagen "Honeycombed Black", Dekoreinlagen "Piano Black", Doppelton-Signalhorn, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrprofilauswahl, Fensterheber hinten elektrisch, Fensterheber vorn elektrisch, Getriebe: 6-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Air Care Climatronic", Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Leiste in Blau/Chrom und GTE-Schriftzug, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Leuchten im Fußraum vorn (2), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Lenkrad: Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Alu-Dekor, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre, Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet, Radio "Composition Media", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Astana" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten, dunkelrot und Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Schalthebelknopf in Alu-Optik, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatik-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger vorn und hinten in sportlichem Design, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Verbands tasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer für nicht ausgeschaltetes Licht, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

## Sonderausstattung

Diebstahlwarnanlage, Kabel für Wechselstrom-Ladestation, Lackierung: Metallic, Raucherausführung, Räder: Winterräder(4) (zusätzlich), Stahl, 6Jx16

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 27.09.2024 bei Kilometerstand 24.956. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 13.500 km oder 240 Tage.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Sommerradsatz fehlt, erneuern; Stoßfänger und Spoiler vorne verschrammt und deformiert, erneuern (Bild 7, 8); Wasserabweiser vorne links fehlt, erneuern (Bild 10); Verkleidung Radlauf hinten rechts zerkratzt, erneuern (Bild 12); Abdeckung Kofferraum fehlt, erneuern (Bild 16); Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 17); Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken; Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren; Lackvorbereitung;

---

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur.

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Tim Ian Jonas Koglin

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage  
Abtretungserklärung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Stoßfänger und Spoiler vorne verschrammt und deformiert



Bild 8 : Stoßfänger und Spoiler vorne verschrammt und deformiert



Bild 9 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt,




Bild 10 : Wasserabweiser vorne links fehlt



Bild 11 : Seitenschweller rechts, deformiert,



Bild 12 : Verkleidung Radlauf hinten rechts zerkratzt



Bild 13 : Seitenteil hinten links, eingedellt,



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt,



Bild 15 : Verkleidung Heckklappe, verschrämmt,



Bild 16 : Abdeckung Kofferraum fehlt



Bild 17 : Reifendichtmittel abgelaufen