

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ506
VIN:	W0VZT8GG3J1071470
Hersteller, Typ:	OPEL, Insignia
Verkaufsbezeichnung:	Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Aut. Innovation
Erste Zulassung:	03.01.2018
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	03.01.2018 / keine
Laufleistung abgelesen:	53147 km
Laufleistung geschätzt:	53147 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1956 ccm / 125 kW
Nächste HU / AU:	01.2021 / 01.2021
Farbe / Lackierung:	grau / Perlcolor
KBA-Nummer:	1844.AAK
Gewichte:	Leergewicht: 1666 kg / zul. Gesamtgewicht: 2270 kg
Maße:	Länge: 4986 mm / Breite: 1863 mm / Höhe: 1500 mm
Radstand:	2829 mm
Abgascode:	E6T,EU6

### montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	4,5	4,5
HA	225/55 R17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	6,5	6,5
R	Notrad		

Bereifungszustand: verkehrssicher

### 2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R17 101V - Pirelli, Winter (o)	5,0	5,0
HA	225/55 R17 101V - Pirelli, Winter (o)	6,0	6,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Aluminium  
Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: verkehrssicher  
Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen  
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor  
Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor  
Anschaffungsrechnung - lag in Kopie vor

### Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptives Bremslicht; Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Ambientebeleuchtung; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Berg-Anfahr-Assistent; Cargo-Box; Dach-Designlinie, verchromt; Dachreling, silber eloxiert; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus); Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Frontkamera (Gen.3); Fußgängerschutz; Fußraumbeleuchtung, vorn; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe; Heckscheibenwischer; Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten; IntelliLux LED Matrix Licht; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen; Kopfstützen, hinten (3 Stück); Lackierung: Uni; Ladekantenschutz, Edelstahl; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Make-Up-Spiegel, beleuchtet; Mittelarmlehne hinten; Mittelarmlehne, vorn; Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay; OnStar; Parkbremse, elektrisch; Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten; Polster: Stoff Oxford/Ledernachbildung Morrocana Schwarz; Quickheat Schnellheizsystem; Räder: Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im 5 Doppelspeichen-Design; Räder: Reifen-Reparatur-Set; Radiozubehör: 2 USB Schnittstellen; Reifendruck-Anzeige; Serviceintervallanzeige; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sicht-Ausstattung; Sitze: Fahrersitz 6-fach und Beifahrersitz 4-fach einstellbar; Start/Stop System; Steckdose, 12V im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Traction Control (TC) Plus; Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chromeinlage; Türeinstiegsleisten; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Adapt. Geschwindigkeitsregler mit Frontkamera (Gen. 3), mit autom. Gefahrenbremsung; Airbag: Seitenairbags, hinten außen; Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar; Diebstahlwarnanlage; Entfall Motorkennzeichnung; FlexOrganizer Ausstattung; Fußraummatte, Gummi, 4-teilig; Heckklappe, elektrisch, Sensorgesteuert; Lackierung: Perleffekt; Lederlenkrad, beheizt; Nebelscheinwerfer; Panorama-Glasschiebe-/ Ausstelldach, elektrisch; Park & Go iVm Sitz-Komfort-Ausstattung; Polster: Stoff Monita/Ledernachbildung Morrocana iVm AGR-Sitz, Fahrer; Räder: Notlaufgrad, Stahlrad 17"; Schlüsselloses Schließsystem "Keyless Open"; Sicherheitsnetz; Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) Fahrer 8-fach einstellbar; Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Solar Protect-Wärmeschutzverglasung; Standheizung mit Fernbedienung; Verkehrsschild-Assistent

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.  
Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.  
Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.  
Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

### Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0VZT8GG3J1071470 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 18.06.2019 09:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

#### *reparierte Vorschäden:*

Rechte Fahrzeugseite lackiert

#### *nicht reparierte Vorschäden:*

kleinere Steinschlagschäden Fahrzeugfront, kleine Delle (Parkdelle) Tür vorne links sowie an der Seitenwand links.

Wertrelevante Informationen

<b>Ausrüstung*</b>	vorhanden	fehlt	<b>Anzahl Schlüssel</b>	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware	Festplatte		Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste	x			
Warndreieck	x		<b>Wartung / Service</b>	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	30.341 km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	27.06.2018
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	ja, wird noch durchgeführt
Laderaumabdeckung	x		Zusatarbeiten fällig	
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

\* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Sonstige Hinweise

Laut Serviceheft ist eine Wartungsarbeit fällig. Diese wird noch vor Abgabe des Fahrzeuges durchgeführt und wurde somit wertmässig in unserem Gutachten nicht berücksichtigt. Ebenfalls wird vor Abgabe des Fahrzeuges wegen einen Steinschlagschaden noch die Frontscheibe ersetzt.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteil	Lackschichtdicke
Motorhaube	117
Kotflügel v. r.	106
Tür v. r.	172
Tür h. r.	174
Seitenwand/Kotflügel h. r.	232
Heckdeckel/-klappe	106
Seitenwand/Kotflügel h. l.	108
Tür h. l.	125
Tür v.l.	110
Kotflügel v. l.	112
Dach	101

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.  
Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.  
Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.  
Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

#### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Robert Hilbes  
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011138 der IFS GmbH für Sachverständige)

Aachen, den 08.07.2019  
Das Dokument umfasst 6 Seiten und 8 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*