

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ507
VIN:	W0VZT8GG9J1066807
Hersteller, Typ:	OPEL, Insignia
Verkaufsbezeichnung:	Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Aut. Innovation
Erste Zulassung:	02.01.2018
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	02.01.2018 / keine
Laufleistung abgelesen:	41404 km
Laufleistung geschätzt:	41404 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1956 ccm / 125 kW
Nächste HU / AU:	01.2021 / 01.2021
Farbe / Lackierung:	grau / Perlcolor
KBA-Nummer:	1844.AAK
Gewichte:	Leergewicht: 1666 kg / zul. Gesamtgewicht: 2270 kg
Maße:	Länge: 4986 mm / Breite: 1863 mm / Höhe: 1500 mm
Radstand:	2829 mm
Abgascode:	E6T,EU6

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	5,0	5,0
HA	225/55 R17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	6,5	6,5
R	Notrad		

Bereifungszustand: verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R17 101W - Bridgestone, Sommer (o)	3,5	3,5
HA	225/55 R17 101W - Bridgestone, Sommer (o)	5,5	5,5

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Aluminium

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

Anschaffungsrechnung - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptives Bremslicht; Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Ambientebeleuchtung; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Berg-Anfahr-Assistent; Cargo-Box; Dach-Designlinie, verchromt; Dachreling, silber eloxiert; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus); Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Frontkamera (Gen.3); Fußgängerschutz; Fußraumbeleuchtung, vorn; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe; Heckscheibenwischer; Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten; IntelliLux LED Matrix Licht; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen; Kopfstützen, hinten (3 Stück); Lackierung: Uni; Ladekantenschutz, Edelstahl; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Make-Up-Spiegel, beleuchtet; Mittelarmlehne hinten; Mittelarmlehne, vorn; Navi 900 IntelliLink (Generation 2) mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay; OnStar; Parkbremse, elektrisch; Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten; Polster: Stoff Oxford/Ledernachbildung Morrocana Schwarz; Quickheat Schnellheizsystem; Räder: Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im 5 Doppelspeichen-Design; Räder: Reifen-Reparatur-Set; Radiozubehör: 2 USB Schnittstellen; Reifendruck-Anzeige; Serviceintervallanzeige; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sicht-Ausstattung; Sitze: Fahrersitz 6-fach und Beifahrersitz 4-fach einstellbar; Start/Stop System; Steckdose, 12V im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Traction Control (TC) Plus; Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chromeinlage; Türeinstiegsleisten; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Adapt. Geschwindigkeitsregler mit Frontkamera (Gen. 3), mit autom. Gefahrenbremsung; Airbag: Seitenairbags, hinten außen; Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar; Diebstahlwarnanlage; Entfall Motorkennzeichnung; FlexOrganizer Ausstattung; Fußraummatte, Gummi, 4-teilig; Heckklappe, elektrisch, Sensorgesteuert; Lackierung: Perleffekt; Lederlenkrad, beheizt; Nebelscheinwerfer; Panorama-Glasschiebe-/ Ausstelldach, elektrisch; Park & Go iVm Sitz-Komfort-Ausstattung; Polster: Stoff Monita/Ledernachbildung Morrocana iVm AGR-Sitz, Fahrer; Räder: Notlaufgrad, Stahlrad 17"; Schlüsselloses Schließsystem "Keyless Open"; Sicherheitsnetz; Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) Fahrer 8-fach einstellbar; Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Solar Protect-Wärmeschutzverglasung; Standheizung mit Fernbedienung; Verkehrsschild-Assistent

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.
Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.
Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.
Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0VZT8GG9J1066807 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 18.06.2019 10:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

kleinere Steinschlagschäden Fahrzeugfront, Stoßfänger hinten leicht verkratzt

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware	Festplatte		Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste	x			
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	24.034 km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	10.01.2019
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung	x		Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Robert Hilbes
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011138 der IFS GmbH für Sachverständige)

Aachen, den 09.07.2019

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 8 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.