

Südwestrundfunk
Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
(Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
T: +49 6131 4654301
F: +49 6131 4654357
M: +49 171 2216874
michael.eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 700200050731 vom 13.10.2020
Amtliches Kennzeichen: MZ-TV547
Auftrag vom: 06.10.2020
Bewertungsdatum: 08.10.2020
Auftraggeber: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
Fahrzeughalter: wie Auftraggeber
Besichtigung: 08.10.2020 - 10:15 Uhr
Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
anwesend: Herr Gadomsky
besichtigt durch Unterzeichner
beim Auftraggeber vor Ort

Zusammenfassung

Händler-Einkaufswert ohne MwSt.
Händler-Einkaufswert inkl. MwSt. (16%)

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV547
VIN:	W0LGT8EM3E1133058
Hersteller, Typ:	OPEL, Insignia Country Tourer
Verkaufsbezeichnung:	Insignia 2.0 CDTI 4x4 Country Tourer ecoFLEX
Erste Zulassung:	10.07.2014
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	10.07.2014 / keine
Laufleistung abgelesen:	148763 km
Laufleistung geschätzt:	148763 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1956 ccm / 120 kW
Nächste HU:	07.2021
Farbe / Lackierung:	white / Uni (2 Schicht)
KBA-Nummer:	0035.BAT
Gewichte:	Leergewicht: 1901 kg / zul. Gesamtgewicht: 2415 kg
Maße:	Länge: 4920 mm / Breite: 1858 mm / Höhe: 1526 mm
Radstand:	2737 mm
Abgascode:	EU5

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/50 R 17 98H - Continental, Winter (o)	6,0	6,0
HA	225/50 R 17 98H - Continental, Winter (o)	6,0	6,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptiver 4x4 Allradantrieb; Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Dachreling, silber eloxiert; Dekorleisten Schieferschwarz-Design; Dieselpartikelfilter (DPF); Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Plus); Fahrerinstrumentendisplay 4,2"; Fahrwerk: FlexRide Premium-Fahrwerk; Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung, ausziehbar; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheibenwischer; Karosserieabdeckung an Radlauf und Schweller in Anthrazit; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Kopfstützen (2) hinten; Lackierung: Uni; Ladekantenschutz, Edelstahl; LED Tagfahrlicht; LED-Rückleuchten; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Mittelarmlehne vorne; Nebelscheinwerfer; Paket: Innenbeleuchtungs-Paket; Parkbremse, elektrisch; Polster: Stoff/Ledernachbildung Moroccana; Räder: Stahl 7 J x 17 mit Reifen 225/55 R17; Radio: R400 Color B.T.; Reifendruck-Kontrollsystem; Reifen-Reparatur-Set; Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar; Serviceintervallanzeige; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sitze: Komfortsitze; Start/Stop System; Stoßfänger in Wagenfarbe und Anthrazit-Optik; Traction Control (TC) Plus; Türeinstiegsleisten, Aluminium vorn; Umgebungsausleuchtung; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Vorrüstungen Sicherheitsnetzbefestigung für 2. Sitzreihe; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar; Fußraummatte, Gummi, 4-teilig; Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen; Navi 900 IntelliLink mit 8" Touchscreen; Paket: Innenraum-Paket; Paket: Sicht; Paket: Sitz-Paket; Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten; Radio: Digitaler Radioempfang DAB+ (Digital Audio Broadcasting); Rückfahrkamera; Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Steckdose, 12V im Gepäckraum; Touchpad, inkl. Buchstabenerkennung

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0LGT8EM3E1133058 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.10.2020 10:15 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Es konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden am Fahrzeug festgestellt werden.

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Stoßfänger vorne unterhalb verschrammt
- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Seitenteil hinten links verschürft
- Stoßfänger hinten verschürft
- Innenraum örtliche Gebrauchsspuren
- Unterbodenabdeckung (Metall) verschrammt
- Service fällig

Sonstige Hinweise

letzter Service:
am 12.06.2019 bei 120000 Kilometer durchgeführt.

4 Sommerreifen 225/55 R17 97V im Innenraum vorhanden
Laderaumabdeckung mit Trenngitter vorhanden

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 13.10.2020
Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.