

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ20E
VIN:	WBY8P210207E39041
Hersteller, Typ:	BMW, i3
Verkaufsbezeichnung:	i3 (120 Ah)
Erste Zulassung:	29.07.2019
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	29.07.2019 / keine
Laufleistung abgelesen:	9842 km
Laufleistung geschätzt:	9842 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Limousine
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 4 Sitzplätze
Motor:	E-Motor
Leistung:	125 kW
Farbe:	Capparisweiß mit Akzent BMW i
KBA-Nummer:	0005.BSI
Gewichte:	Leergewicht: 1345 kg / zul. Gesamtgewicht: 1710 kg
Maße:	Länge: 4011 mm / Breite: 1775 mm / Höhe: 1598 mm
Radstand:	2570 mm

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	155/70 R 19 88Q - Bridgestone, Winter (o)	6,0	6,0
HA	155/70 R 19 88Q - Bridgestone, Winter (o)	6,0	6,0
R	Tire Fit		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	155/70 R 19 84Q - Bridgestone, Sommer (o)	6,0	6,0
HA	155/70 R 19 84Q - Bridgestone, Sommer (o)	6,0	6,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Aluminium

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung; Airbag: Kopfairbags vorne und hinten; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer; Akustischer Fußgängerschutz; Anti-Blockier-System

(ABS); Außenspiegel elektrisch einstellbar; Außentemperaturanzeige; BMW i Remote App; Bremsleuchte, dritte; Connected eDrive Services; ConnectedDrive Services; Dynamic Stabilitäts-Control (DSC); Einstiegsleisten, Oberfläche Karbon, schwarz; Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus; Fensterheber elektrisch vorn; Frontscheinwerfer; Gepäckraumabdeckung, klappbar; Getriebe: Integriertes Differentialgetriebe; Grundausrüstung "i3"; Heckleuchten in LED-Technik; Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik; Heckscheibenwischer; Heckspoiler, schwarz, Bremsleuchte integriert; Hochvoltbatterie; iDrive Touch Controller; Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display; Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro; Intelligenter Notruf; Kilometertacho; Klimaanlage; Kopfstützen für 4 Sitzplätze; Lackierung: Uni-Lackierung; Ladekabel; Ladeklappe in Seitenwand hinten, rechts; Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge; Paket: BMW i Interieurdesign Atelier; Park Distance Control (PDC), hinten; Räder: 19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427, BMW EfficientDynamics; Räderzubehör: Radschraubensicherung; Räderzubehör: Reifendruckanzeige; Radio: Professional; Radiozubehör: Lautsprecher, 4 Stück; Radiozubehör: Stabantenne; Radiozubehör: USB-Anschluss in Mittelkonsole; Seitenscheiben, hinten: Panoramaglasscheiben in Fondtüren, feststehend; Servotronic; Sitze: Rücksitzbank, 2-sitzig; Sitze: Rücksitzlehne 2-teilig, umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar; Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn; Stoßfänger in Wagenfarbe; Telefon: Freisprecheinrichtung; TeleServices; Verglasung: Frontscheibe mit Graukeil; Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Concierge Services; Fußmatten in Velours, anthrazit; Getränkehalter; Navigationssystem Business; Paket: Business; Paket: Comfort; Räderzubehör: Reifenreparatur-Set; Real Time Traffic Information; Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Wärmepumpe

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WBY8P210207E39041 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 09:00 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte, noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware			Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	2km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	08.07.2019
Wagenheber			Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft			Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit	x			

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels
 Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.02.2021

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 7 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.