

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	DN-FZ577
VIN:	WV2ZZZ7HZ9H153950
Hersteller, Typ:	VW, T5/SHUTTLE/CARAVELLE/MULTIVAN
Verkaufsbezeichnung:	Caravelle Kurz DPF Trendline
Erste Zulassung:	22.09.2009
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	22.09.2009 / keine
Laufleistung abgelesen:	153611 km
Laufleistung geschätzt:	153611 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kraftomnibus
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 5-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	2460 ccm / 96 kW
Nächste HU:	09.2022
Farbe / Lackierung:	reflexsilber / Metallic
KBA-Nummer:	0603.AFR
Gewichte:	Leergewicht: 2115 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4890 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1959 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU4

### montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C 106/104T M+S - Continental, Winter (o)	9,0	9,0
HA	215/65 R 16 C 106/104T M+S - Hankook, Winter (o)	9,0	9,0
R	215/65 R 16 T - Duravit, Ersatzrad		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

### 2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C 106/104T - Continental, Sommer (o)	5,0	5,0
HA	215/65 R 16 C 106/104T - Bridgestone, Sommer (o)	7,0	7,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Stahl

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

#### Serienausstattung

ABS & ASR; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Differentialsperre, elektronisch (EDS); Drehzahlmesser; ESP; Fenster: Schiebefenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Heckscheiben-Wisch/Waschanlage; Heizbare Heckscheibe; Kindersicherung (für Türen im Laderaum); Kopfstützen (7); Lackierung: Uni-Lackierung; Lenksäule in Höhe und Länge verstellbar; Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR); Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung; Staub und Pollenfilter; Steckdosen im Fahrgastraum; Tire Mobility Set; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperr

#### Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar; Einparkhilfe: Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten; Klimaanlage mit mechanischer Regelung; Lackierung: Metallic; Multifunktionsanzeige/Bordcomputer; Nebelscheinwerfer; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank; Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar; Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts; Stoßfänger; Telefon: Handy Vorbereitung mit Freisprechanlage

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ7HZ9H153950 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 12:00 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

*reparierte Vorschäden:*

Tür HR und Seitenteil R nachlackiert.

*nicht reparierte Vorschäden:*

Leichte Steinschläge im Frontbereich.  
 Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung.  
 Seitenteil hinten rechts leicht verkratzt.  
 Stoßfänger hinten verkratzt.  
 Seitenteil hinten links leicht verkratzt.  
 Leichte Fettrückstände an Karosserie.  
 Tür vorne links eingedellt.  
 Dach leicht eingedellt.  
 Heckklappe eindellt mit Lackbeschädigung und Rost.  
 Türeinstieg vorne rechts leicht verkratzt.

Wertrelevante Informationen

<b>Ausrüstung*</b>	vorhanden	fehlt	<b>Anzahl Schlüssel</b>	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	2
Radio	x		sonstige Schlüssel	1
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste	x			
Warndreieck	x		<b>Wartung / Service</b>	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	153570km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	22.09.2020
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

\* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteil	Lackschichtdicke
Motorhaube	184
Kotflügel v. r.	207
Tür v. r.	227
Tür h. r.	1304
Seitenwand/Kotflügel h. r.	1880

Heckdeckel/-klappe	204
Seitenwand/Kotflügel h. l.	201
Tür h. l.	
Tür v.l.	125
Kotflügel v. l.	144
Dach	160

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.  
Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.  
Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.  
Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

#### Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

#### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels  
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.02.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.  
*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*