

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	DN-CC544
VIN:	WVWZZZ1JZ2W446860
Hersteller, Typ:	VW, Golf IV
Verkaufsbezeichnung:	Golf Variant 1.9 TDI Comfortline
Erste Zulassung:	06.02.2003
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	22.03.2012 / keine
Laufleistung abgelesen:	182886 km
Laufleistung geschätzt:	182886 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1896 ccm / 81 kW
Nächste HU:	03.2022
Farbe / Lackierung:	blue anthrazit / Perlcolor
KBA-Nummer:	0603.491
Gewichte:	Leergewicht: 1310 kg / zul. Gesamtgewicht: 1890 kg
Maße:	Länge: 4397 mm / Breite: 1735 mm / Höhe: 1485 mm
Radstand:	2515 mm
Abgascode:	Euro-3

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	195/65 R 15 91H - Uniroyal, Allwetter (o)	4,0	4,0
HA	195/65 R 15 91H - Uniroyal, Allwetter (o)	7,0	7,0
R	195/65 R 15 H - Continental, Ersatzrad	7,0	

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar; Becherhalter (2) vorn; Bremsleuchte, dritte; Dachreling schwarz; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System); Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregelanlage (GRA); Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Kindersicherung an den hinteren Türen; Kopfstützen (2) hinten; Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lenksäule höhen- und längseinstellbar; Mittelarmlehne hinten mit Ablagebox; Mittelarmlehne vorne mit Ablagebox; Netztrennwand; Paket: Komfortpaket Elektrik (4-Türer); Paket: Technik; Pollenfilter; Polster: Stoff bei Komfortsitzen; Räder: Reserverad 5 J x 14; Räder: Stahlräder (4) 6 J x 15; Rücksitzbank und -lehne, geteilt 1/3, 2/3; Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch; Servolenkung; Sitze: Beifahrersitz höhen- und neigungsverstellbar; Sitze:

Fahrersitz höheneinstellbar; Sitze: Komfortsitze mit Velours; Textilfußmatten; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperr, elektronisch; Zentralverriegelung mit Zentralschließung von innen ("Lock-Unlock")

Sonderausstattung

Fahrwerk: Schlechtwegefahrwerk; Lackierung: perleffekt; Lendenwirbelstütze für Vordersitze; Nebelscheinwerfer; Paket: Winter (Golf); Radio "beta"; Telefon: Autotelefonvorbereitung mit Freisprecheinrichtung; Triebwerkunterschut; Standheizung; Rußpartikelfilter HJS nachgerüstet

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus Sicht des Sachverständigen als - normal - bezeichnet werden kann.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand normal - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - normaler Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - mittlerer Zustand - erachtet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WVVZZZ1JZ2W446860 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 12:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Einzelne Fahrzeugteile nachlackiert.

nicht reparierte Vorschäden:

Stoßfänger V Bohrlöcher.

Steinschläge im Frontbereich.

Tür VR leichte Delle.

Seitenteil rechts mehrfach verdellet.

Heckklappe leichte Dellen mit Lackbeschg. u. Rost..

Tür HL leichte Dellen.

Tür VL Delle mit Lackbeschg. u. Rost.

2 Radkappen verschürft.

Türverkleidung VL innen beschädigt.

Dachhimmel hat Brandlöcher.

C-Säule L und R eingedellt und verkratzt.

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät			Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware			Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste	x			
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	183667km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	05.03.2020
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung		x	Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteil	Lackschichtdicke
Motorhaube	113
Kotflügel v. r.	179
Tür v. r.	196
Tür h. r.	187
Seitenwand/Kotflügel h. r.	173
Heckdeckel/-klappe	166
Seitenwand/Kotflügel h. l.	1206
Tür h. l.	268
Tür v.l.	208
Kotflügel v. l.	169
Dach	197

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.
Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.
Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten ausgewiesen.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 09.03.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.