

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	DN-FZ301
VIN:	WV2ZZZ7HZBH038473
Hersteller, Typ:	VW, T5/SHUTTLE/CARAVELLE/MULTIVAN
Verkaufsbezeichnung:	Caravelle Kurz DSG Comfortline
Erste Zulassung:	11.11.2010
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	11.11.2010 / keine
Laufleistung abgelesen:	146885 km
Laufleistung geschätzt:	146885 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kraftomnibus
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 103 kW
Nächste HU:	11.2021
Farbe / Lackierung:	reflexsilber metallic (A7W) / Metallic (2Schicht)
KBA-Nummer:	0603.AQU
Gewichte:	Leergewicht: 2029 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4892 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1990 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU5

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C - Goodyear, Winter (o)	7,0	7,0
HA	215/65 R 16 C - Goodyear, Winter (o)	9,0	9,0
R	215/65 R 16 C - Hankook	8,0	

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C - Michelin, Sommer (o)	8,0	8,0
HA	215/65 R 16 C - Michelin, Sommer (o)	8,5	8,5

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Stahl

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Doppelton- Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektrikpaket I; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm; Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik; Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage; Heckklappe mit Fensterausschnitt; Innenausstattung: Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern, Fahrgastraum; Kindersicherung (für Türen im Laderaum); Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) für Fahrerhaus und Fahrgastraumbelüftung; Kopfstützen (7); Lackierung: Uni-Lackierung; Multifunktionsanzeige/Bordcomputer; Paket: "Exterieur" II (Caravelle); Pannen-Set; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Räder, Reifen: Radvollblenden für 16"-Räder; Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung; Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, für beide Vordersitze, jeweils an der Innenseite; Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar; Staub und Pollenfilter; Steckdosen im Fahrgastraum; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperrung elektronisch; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung; Zubehör: Verbandmaterial mit Warndreieck

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar; Geschwindigkeitsregelanlage; Klimaanlage "Climatronic"; Lackierung: Metallic; Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte; ParkPilot, vorn und hinten; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Radio-Navigationssystem "RNS 510"; Schriftzüge am Heck; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank; Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts; Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung; Telefon: Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle; Waschwasserstandanzeige und beheizbare Scheibenwaschdüsen

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - mittlerer Zustand - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand durchschnittlich - erachtet.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ7HZBH038473 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 09:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Außenspiegel rechts erneuert
Stoßfänger hinten 10/2012 lackiert

nicht reparierte Vorschäden:

Steinschlag Frontbereich
Stoßfänger Lackschaden vorne rechts und links
Kotflügel vorne rechts verschürft und eingedrückt

Lack teilweise durch Sonnenmilch fleckig
 Tür vorne rechts unterhalb Fensterschachtelleiste eingedrückt
 Stoßfänger hinten rechts leicht eingedrückt mit Lackrissen
 Einbaulage Außenspiegel rechts verschoben
 Starke Korrosion Schalldämpferanlage
 Leichter Hagelschaden Fahrzeugdach

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	1
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	1
Radio	x		sonstige Schlüssel (AHK)	1
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	146.848 km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	20.10.2020
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Robert Hilbes

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011138 der IFS GmbH für Sachverständige)

Aachen, den 18.02.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 12 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.