

## Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	DN-FZ302
VIN:	WV2ZZZ7HZBH042854
Hersteller, Typ:	VW, T5/SHUTTLE/CARAVELLE/MULTIVAN
Verkaufsbezeichnung:	Caravelle Kurz DSG Comfortline
Erste Zulassung:	18.11.2010
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	18.11.2010 / keine
Laufleistung abgelesen:	155540 km
Laufleistung geschätzt:	155540 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kraftomnibus
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 103 kW
Nächste HU:	11.2021
Farbe / Lackierung:	reflexsilber / Metallic
KBA-Nummer:	0603.AQU
Gewichte:	Leergewicht: 2029 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4892 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1990 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU5

### montierte Bereifung

Achse	Beschreibung	Profiltiefe, mm	
		L(a)	R
VA	215/65 R 16 C 109/107R - Goodyear, Winter (o)	6,0	6,0
HA	215/65 R 16 C 109/107R - Uniroyal, Winter (o)	10,0	10,0
HA (2)	215/65 R 16 C 109/107R	8,0	
R	215/65 R 16 T, Ersatzrad		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

### 2. Reifensatz

Achse	Beschreibung	Profiltiefe mm	
		L	R
VA	215/65 R 16 C 106/104T - Continental, Sommer (o)	7,0	7,0
HA	215/65 R 16 C 106/104T - Hankook, Sommer (o)	8,0	8,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Stahl

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

### Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Doppelton- Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektrikpaket I; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm; Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik; Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage; Heckklappe mit Fensterausschnitt; Innenausstattung: Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern, Fahrgastraum; Kindersicherung (für Türen im Laderaum); Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) für Fahrerhaus und Fahrgastraumbelüftung; Kopfstützen (7); Lackierung: Uni-Lackierung; Multifunktionsanzeige/Bordcomputer; Paket: "Exterieur" II (Caravelle); Pannen-Set; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Räder, Reifen: Radvollblenden für 16"-Räder; Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung; Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, für beide Vordersitze, jeweils an der Innenseite; Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar; Staub und Pollenfilter; Steckdosen im Fahrgastraum; Stoßfänger in Wagenfarbe; Tagfahrlicht; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperrung elektronisch; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung; Zubehör: Verbandmaterial mit Warndreieck

### Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar; Geschwindigkeitsregelanlage; Klimaanlage "Climatronic"; Lackierung: Metallic; Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte; ParkPilot, vorn und hinten; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Radio-Navigationssystem "RNS 510"; Schriftzüge am Heck; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank; Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts; Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung; Telefon: Handy Vorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle; Waschwasserstandanzeige und beheizbare Scheibenwaschdüsen

## **Gutachterliche Stellungnahme**

### Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ7HZBH042854 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 13:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Vorschäden

#### *reparierte Vorschäden:*

Tür, Schiebetür und Seitenteil rechts nachlackiert.  
Seitenteil links nachlackiert.

#### *nicht reparierte Vorschäden:*

Stoßfänger V gebrochen.  
Leichte Steinschläge im Frontbereich.  
Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung.  
Tür VR leichte Kratzer.  
Tür HR verkratzt.  
Seitenteil HR unterhalb eingedrückt und verkratzt.  
Stoßfänger H verkratzt.  
Seitenteil HL leichte Lackbeschädigung.  
Tür VL leicht verkratzt.  
Innenverkleidung Heckklappe verschürft.

Wertrelevante Informationen

<b>Ausrüstung*</b>	vorhanden	fehlt	<b>Anzahl Schlüssel</b>	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck	x		<b>Wartung / Service</b>	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	134326km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	18.11.2019
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

\* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteil	Lackschichtdicke
Motorhaube	116
Kotflügel v. r.	125
Tür v. r.	178
Tür h. r.	169
Seitenwand/Kotflügel h. r.	205
Heckdeckel/-klappe	126
Seitenwand/Kotflügel h. l.	174
Tür h. l.	
Tür v.l.	126
Kotflügel v. l.	133
Dach	102

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.  
 Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.  
 Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.  
 Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten

ausgewiesen.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels  
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.02.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*