

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ100
VIN:	WBAJF31020WW63521
Hersteller, Typ:	BMW, 5er
Verkaufsbezeichnung:	520d Aut.
Erste Zulassung:	28.10.2019
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	28.10.2019 / keine
Laufleistung abgelesen:	52198 km
Laufleistung geschätzt:	52198 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Limousine
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW
Nächste HU:	10.2022
Farbe / Lackierung:	Saphirschwarz / Metallic
KBA-Nummer:	0005.CNT
Gewichte:	Leergewicht: 1595 kg / zul. Gesamtgewicht: 2270 kg
Maße:	Länge: 4936 mm / Breite: 1868 mm / Höhe: 1479 mm
Radstand:	2975 mm
Abgascode:	Euro 6

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R 17 97Y - Hankook, Sommer (f)	5,0	5,0
HA	225/55 R 17 97Y - Hankook, Sommer (f)	5,0	5,0
R	RFT		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R 17 97H M+S - Dunlop, Winter (o)	5,0	5,0
HA	225/55 R 17 97H M+S - Dunlop, Winter (o)	5,0	5,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Aluminium

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: in Werkstatt

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten; Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar; Airbag: Knieairbag für Fahrer; Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer; Alarmanlage; Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten; Armauflagen vorne und hinten; Aufmerksamkeitsassistent; Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar; Außentemperaturanzeige; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; ConnectedDrive Services; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Durchladesystem; Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC); Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Frontscheibenwaschdüsen beheizt; Fußmatten in Velours; Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion; Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe; Heckleuchten in LED-Technik; Heckscheibenheizung; Innenspiegel, automatisch abblendend; Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display; Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe; Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom; Kilometertacho; Kindersicherung in den hinteren Türen; Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung; Kopfstützen (5); Lackierung: Uni-Lackierungen; LED-Nebelscheinwerfer; LED-Scheinwerfer; Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion; Mittelarmlehne im Fond; Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus; Paket: Connected Package Plus; Park Distance Control (PDC), vorn und hinten; Parkbremse, elektromechanisch; Polsterung: Stoff; Räder: Leichtmetall V-Speiche 618; Räderzubehör: Radschraubensicherung; Räderzubehör: Reifendruckanzeige; Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung; Schlüsselloser Motorstart; Servotronic; Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik); Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer; Start-/Stop-Knopf; Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle; Verzurrösen im Gepäckraum; Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum; Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

BMW Display Schlüssel; Fond-Leseleuchten BMW Individual; Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen; Lackierung: Metallic; Lackierung: Metallic in Verbindung mit M Sportpaket; Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive; Paket: BusinessPackage in Verbindung mit M Sportpaket; Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket; Parking Assistant; Räder: Leichtmetall V-Speiche 618 mit Notlaufeigenschaften; Radiozubehör: CD-Laufwerk; Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Standheizung; Steckdose (12 V), zusätzlich; Telefon: Telefonie mit Wireless Charging; Telefon: WLAN Hotspot

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WBAJF31020WW63521 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 15.04.2021 11:30 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

- Leichte Steinschläge im Frontbereich
- Stoßfänger vorne verkratzt
- Motorhaube leichte Lackbeschädigung

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware			Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	
Wagenheber			Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft			Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x		25000km oder 03/2023	
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.04.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 14 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.