

DEKRA Automobil GmbH  
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

DEUTSCHE BUNDESBANK FILIALE  
NÜRNBER  
Bahnhofstraße 7  
90402 Nürnberg

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Nürnberg  
Isarstr. 8  
90451 Nürnberg  
Telefon 0911 / 9629-6  
Fax 0911 / 9629-779  
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Sven Kotzor  
Tel. direkt 0911 9629-6  
Tel. mobil 0152-54636352

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**N WR618**

### FIN

**WVWZZZAUZLP531199**

Auftraggeber	DEUTSCHE BUNDESBANK FILIALE NÜRNBER, Bahnhofstraße 7, 90402 Nürnberg
Ihr Auftrag vom	10.12.2021, mündlich durch Herrn Nutz, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Besichtigung	10.12.2021 um 09:45 DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.12.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.924,37 EUR	24.900,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.12.2021 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Nutz, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.12.2021.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.12.2021 um 09:45 Uhr durch Herrn Sven Kotzor bei DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 132 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK FILIALE NÜRNBER, Bahnhofstraße 7, 90402 Nürnberg
Kennzeichen	N WR618
Tag der Erstzulassung	10.12.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.12.2019

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2022
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	AUV / Golf Variant 1.5 TSI ACT OPF DSG Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / CDP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZAUZLP531199
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	11.242

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons	A / O	8 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Abbieglicht, Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrerairbag-Deaktivierung inkl. Knieairbag a. d. Fahrerseite, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Chromeinfassung am Lichtdrehschalter, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal", Dekoreinlagen "Polar Night Black", Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Einparkhilfe, Elektronisches Differenzialsperr XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage, Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad für DSG, mit Schaltwippen, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten, vorn (2) und hinten (2), Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox und 2 Luftausströmern hinten, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent "Front Assist", Ottopartikelfilter, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetall (4) "Hita" 6,5Jx16, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED-Technik, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Scheinwerfer Halogen-Doppelscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Chromleiste, Textiltfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Frontscheibe in Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

---

### Sonderausstattung

Airbag: Seitenairbags und Gurtstraffer für die äußeren Rücksitze, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h inkl. "Front Assist" m.Fußgängererkennung, Blind Spot-Sensor mit Ausparkassistent, Car-Net "Guide & Inform" Laufzeit 1 Jahr, Diebstahlwarnanlage, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Feuerlöscher, Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergenfilter, Lackierung: Metallic, Paket: Business, Paket: Licht und Sicht, Proaktives Insassenschutzsystem, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Raucherausführung, Räder: 4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16, Räder: Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung auf Fahrerseite iVm. Business Paket

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 30.000 km.

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Sven Kotzor

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten





Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument