

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.04.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Dirk Linden bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bonn, Saime-Genc-Ring 4, 53121 Bonn, im Beisein von Herr Naberfeld.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 150 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	BN IZ99E
Tag der Erstzulassung	15.12.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.12.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz

Typ / Verkaufsbezeichnung	204 X / EQC 400 4Matic Service+
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2222 / AKA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2938901F020816
Radstand	2873
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	DESIGNO DIAMANTWEISS
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	145 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	79.323

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	5 mm
2 links	255 / 50 R 19 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm
rechts	255 / 50 R 19 103 V	Pirelli / Scorpion Verde MO FSL	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Aktiver Spurhalte-Assistent, Akustischer Umfeldschutz, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenthermometer, Colorglas, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), ECO Assistent, ESP-Anhängerstabilisierung, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug vorne, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrmodi, Fahrwerk: AGILITY CONTROL-Fahrwerk, Fensterheber elektrisch, vorne und hinten, Getriebe: Direktantrieb, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff, Instrumententafel in Ledernachbildung Nappa-Optik in metallischem Silbergrau, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Klima: Vorklimatisierung, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Gleichstrom-Bordlader (DC-Laden), Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) bis zu 11 kW (3-phasig), Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Lenkung: Direktlenkung, MULTIBEAM LED, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Paket: Innenraumlicht, Paket: Sitzkomfort, Polster: Stoff Aberdeen schwarz, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Touchpad, Radiozubehör: Vorrüstung für digitales Radio, Reifendruckkontrolle, Remote und erweiterte Charging Services Premium, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Verkehrszeichen-Assistent, Warnweste für Fahrer, Wartungsservice, Wegfahrsperrung, Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas, Zentralverriegelung, Zierelemente: Matrixoptik grau

Sonderausstattung

Airbag: Sidebags im Fond, Einstiegsleisten mit baureihenspezifischem Schriftzug, beleuchtet, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 3 Klimazonen, Lackierung: designo Metallic, Navigation-Zubehör: MBUX Augmented Reality für Navigation, PRE-SAFE System, Paket: ENERGIZING Paket Plus, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Spiegel-Paket, Radiozubehör: Media Interface Kabel Kit, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Räder: Winter-Kompletträder M+S 4-fach 48,3 cm (19"), Schiebedach, Sitze: Beifahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Sitzheizung im Fond, Smartphone Integration, Steckdose 230 V im Fond, Telefon: Multifunktions-Telefonie, Warnwesten für Fahrer und Passagiere, Wärmedämmendes Glas dunkel getönt

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 16.11.2023 bei Kilometerstand 71.444.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Lackkratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe Steinschlag, smart repair (Bild 6).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dirk Linden

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Stoßfänger hinten Lackkratzer



Bild 6 : Frontscheibe Steinschlag