

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen
Erstzulassung 13.11.2024
Nächste HU
Tachostand 301620 km
Fabrikat MERCEDES-BENZ
Fahrzeugart PKW
Leistung 165 kW
Hubraum in cm³ 4196
Allgemeinzustand mäßig

Fzg-Ident-Nummer WDB1260341A544312
letzte Zulassung
Laufleistung abgelesen 301620 km
Farbe Nautikblau metallic
Typ S-Klasse 420 SE
Aufbauart / Türen Limousine / 4
Motorart / Zylinder Benzin / 8
Zul. Gesamtgewicht in kg

Die Besichtigung erfolgte am 11.11.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 11 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0709447
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 4-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	4196 ccm / 165 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp	S-Klasse / 420 SE
Farbe	Nautikblau metallic

montierte Bereifung

Reifendimension	205/65 R15 94V
Reifenfabrikat	Continental
Reifenart	Sommer-Reifen, Original



Profiltiefe in (mm)

5,0	6,0
6,0	5,0

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System; Außentemperaturanzeige; Automatikgetriebe 4-Stufen; Drehzahlmesser; Fensterheber elektrisch 4fach; Halogen-Zusatz-Scheinwerfer (2); Katalysator; Kopfstützen (4); Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt; Rückspiegel mechanisch verstellbar; Servolenkung; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Telefon

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Zierleiste Stoßfänger vorne - Delle
- Abdeckung Stoßfänger vorne - fehlt
- Motorhaube - Korrosion
- Emblem Motorhaube - fehlt
- Kotflügel links - Delle
- Seitenwand hinten links - Korrosion
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Felge hinten rechts - verschürft
- Felge vorne rechts - verschürft
- Kotflügel rechts - verkratzt
- Innenverkleidung Tür hinten links - fehlt
- Innenverkleidung Tür hinten rechts - beschädigt
- Luftfilter (Motor) - fehlt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9



Bild 10

Gutachtennummer: 2411100024

Datum: 13.11.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 11