

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-ZV 142	Fzg-Ident-Nummer	WF0GXXGBBG8T17189
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Royal-Grau Metallic
Fabrikat	FORD	Typ	Mondeo Turnier 2.0 TDCi Trend
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	85 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1997	Zul. Gesamtgewicht in kg	2265
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 04.02.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	8566AMO
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1997 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	FORD
Typ / Untertyp	Mondeo / Turnier 2.0 TDCi Trend
Farbe	Royal-Grau
Lackart	Metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1490 kg / 2265 kg / 775 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	215/55 R16 93V
Reifenfabrikat	Continental
Reifenart	Sommer-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag, Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer; Airbag, Kopf-Schulterairbags vorn und hinten; Airbag: Knieairbag; Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Außenspiegel in Wagenfarbe, Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstellbar und beheizbar; Batterie, verstärkt 71 Ah; Bereifung: 6.5 J x 16 Stahlfelgen mit 215/55 R 16 Reifen und Radzierblenden; Bereifung: Reifen-Reparatur-Set; Blinksystem mit Tippfunktion; Bordcomputer; Bremsassistent (EBA); Bremsleuchte, dritte; Dieselpartikelfilter (DPF); Drehzahlmesser; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) inkl. Antriebschlupf-Regelung (ASR); Fensterheber hinten, elektrisch; Fensterheber vorn, elektrisch; Fußmatten in Velours vorne und hinten; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung (Mondeo); Instrumententafel mit Fahrerinformationssystem; Isofix-Halterung; Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, FCKW-frei; Kopfstützen (3) hinten, höhenverstellbar; Kopfstützen vorn, höhenverstellbar; Lackierung: Uni; Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad und Lederschaltknäuf; Mittelarmlehne hinten; Mittelkonsole vorn, mit gepolsterten Armauflagen; Nebelscheinwerfer; Polster: Stoff; Radioausstattung: Audiosystem 6000CD; Servolenkung; Sitze: Beifahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze; Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze; Sitze: Fahrersitz-Höhenverstellung, elektrisch; Sitze: Kartentaschen an den Vordersitzrückenlehnen; Sitze: Rücksitzbank und -lehne umklappbar, 40 : 60 geteilt; Staub- und Pollenfilter; Steckdose 12 Volt im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Verzurrösen im Gepäckraumboden; Wärmeschutzverglasung, getönt; Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Fernbedienung; Zentralverriegelung; Zweiter Fahrzeugschlüssel, klappbar; Zusatzheizung für Dieselmotoren

Sonderausstattung

Instrumententafel mit FordConvers+ Fahrerinformationssystem, farbig; Lackierung: Metallic; Radioausstattung: Navigations-System (Ford SD-Navigationssystem) mit Westeuropa-Karte; Sitze: Vordersitze, beheizbar

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Unfallschaden vorne links:
 - Stoßfänger vorne - gebrochen/verschürft
 - Lufteinlassgitter Stoßfänger vorne - beschädigt
 - Schweinwerfer vorne links - gebrochen
 - Kotflügel vorne links - verformt/verschürft
 - Reifen vorne links - Antoßspuren
 - Felge vorne links - verschürft
 - Rad vorne links - Fehlstellung
 - Diverse Anbauteile - beschädigt
- Frontscheibe - zerstört
- Tür vorne links - verschürft/Lackauftrag
- Tür hinten links - verkratzt
- Seitenwand hinten links - verkratzt
- Stoßfänger hinten - verschürft/Fehlstellung/Lackauftrag
- Heckklappe - verkratzt
- Seitenwand hinten rechts - verkratzt
- Reifen hinten rechts - platt
- Türgriff Tür hinten rechts - verschürft
- Tür hinten rechts - Lackauftrag
- Türgriff Tür vorne rechts - verkratzt
- Tür vorne rechts - Kratzer
- Außenspiegel rechts - Kratzer
- Kotflügel vorne rechts - verschürft/verformt
- Reifen vorne rechts - platt
- Sitz vorne links - beschädigt
- Innenraum - verschmutzt
- Innenraum - verschlissen
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2502100018

Datum: 07.02.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8