

Gutachtennummer: 2503100039

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	schwarz
Fabrikat	BMW	Typ	3er E46
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 4
Hubraum in cm ³		Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 5 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2503100039

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 4-türig
Plätze	5
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	3er / E46
Farbe	schwarz

montierte Bereifung

Reifendimension vorn	205/55 R16 91V
Reifendimension hinten	205/55 R16 91H
Reifenfabrikat vorn	Michelin
Reifenfabrikat hinten	Pirelli
Reifenart vorn	Sommer-Reifen, Original
Reifenart hinten	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen

2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2503100039

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - gebrochen/gerissen
- Motorhaube - Lack löst sich
- Frontscheibe - Steinschlag
- Windabweiser vorne - beschädigt
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Kotflügel vorne rechts - Korrosion
- Außenpiegel rechts - verschürft
- Tür vorne rechts - verformt/verschürft
- Tür hinten rechts - verkratzt
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion
- Stoßfänger hinten - gebrochen/Fehlstellung
- Zierleiste Tür vorne links - Fehlstellung
- Außenspiegel links - verschürft
- Kotflügel vorne links - verschürft
- Karosserie - Hagelschaden
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2503100039

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2503100039

Datum: 13.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4