

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	KNT-26T7	Fzg-Ident-Nummer	WVWZZZ7MZ4V032898
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	black magic percoloreffekt
Fabrikat	VW	Typ	Sharan 1.9 TDI Trendline
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	85 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1896	Zul. Gesamtgewicht in kg	2510
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 23.04.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 7 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1896 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	Sharan / 1.9 TDI Trendline
Farbe	black magic
Lackart	perlcoloreffekt
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1781 kg / 2510 kg / 729 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	205/55 R16 91T
Reifenfabrikat	Debica
Reifenart	Winter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Abgas-Rückführung; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn; Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar; Becherhalter (2) vorn; Bremsleuchte, dritte; Coming home-Funktion; Dachreling schwarz; Dekoreinlage: "black onyx"; Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System); Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Gepäckraumabdeckung; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Sharan.; Heckscheibe heizbar; Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage; Klimaanlage, Doppelklimaanlage "Climatronic"; Kopfstützen: Rahmenkopfstützen für alle 5 Sitze; Lackierung: Uni; Lenksäule höhen- und längseinstellbar; NichtraucherAusführung; Polster: Stoff; Räder: Stahlräder (4) 6 J x 16; Räder: Tire Mobility Set; Radio "RCD 200" 4 x20 W; Seitenscheiben hinten rechts, manuell ausstellbar; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte 2. Sitzreihe mit Höheneinstellung für die äußeren Sitze; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte 3. Sitzreihe hinten; Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer; Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Sitze: 2 Sitzaufnahmen in der 3. Sitzreihe; Sitze: Einzelsitze (3) hinten; Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar; Staub- und Pollenfilter; Steckdose 12 V in der 2. Sitzreihe und im Gepäckraum; Stoßfänger in Wagenfarbe; Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA); Lackierung: perleffekt; Lendenwirbelstütze für Vordersitze; Nebelscheinwerfer; Park-Pilot; Polster: Stoff bei Sportsitzen; Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl; Raucherausführung; Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Zierleiste Stoßfänger vorne - fehlt
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Motorhaube - Steinschlag
- Kotflügel vorne rechts - Korrosion
- Reifen vorne rechts - platt
- Spiegelkappe Außenspiegel rechts - verschürft
- Tür vorne rechts - verkratzt
- Tür hinten rechts - verkratzt
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion
- Reifen hinten rechts - platt
- Heckleuchte rechts - gerbochen
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Heckklappe - Korrosion
- Seitenwand hinten links - Korrosion
- Tür hinten links - verkratzt
- Tür vorne links - Korrosion
- Schweller links - Korrosion
- Spiegelkappe Außenspiegel links - verschürft
- Kotflügel - Korrosion
- Dach - Korrosion
- Dämmmatte Motorhaube - beschädigt
- Motor - teilweise zerlegt
- Innenraum - teilweise zerlegt
- Türverkleidung vorne links - beschädigt
- Sitz vorne links - beschädigt
- Armauflage vorne links - beschädigt
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2504100076

Datum: 24.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7