Der kraftfahrzeugtechnische Beamte der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main Lz 111

Ort und Datum

Bad Arolsen den 10.07.2025

Hessen Mobil

□ aussonderungsreif, und zwar □ noch einsatzfähig innerhalb der Landesverwaltung	spätestens sofort Vorschlag zur künftigen Verwen	dung
1. Allgemeines Fahrzeugart/Geräteart	Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel	I ADAIL
amtl. Kennzeichen/KE – Nr.	Daimler, Sprinter 313CDI, 13 ^r Farbe	ISBAU
KS-SV160	Orange	
Erstzulassung/Baujahr	Km/Betriebsstunden/HU/AU/SP	
01.01.2011	279.000 km, abgelaufen	
Fahrgestell - Nr./Gerätenummer	Fahrzeugbrief/Zulassungsbescheinig. /Betriebserlaubnis	
WDB9066331S402779		
Motor	Hubraum / Leistung	
Kapitaler Motorschaden	2.143 ccm, 95 kW	

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Pleuelstange hat den Motoblock durchschlagen

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Betriebsfähig bis zum Schluss, 11-2024

Vorderachse, Lenkung

Betriebsfähig bis zum Schluss, 11-2024

Bremsanlage

Bremsanlage Standschäden,

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

235/65R16C M&S, 2-4 mm Profiltiefe,

Fahrgestell und Aufbau

Korrosionsschäden am ges. Fahrzeug, Sitze teilweise verschlissen, starke Gebrauchsspuren rundum, längere Standzeit, alle Prüffristen abgelaufen,

elektrische Anlage

Batterie defekt,

Zubehör

Standheizung (Funktion?), Werkstattschränke, AHK, Automatik, siehe Bilder

Gesamteindruck

Ersatzfahrzeug ist bereits vorhanden. Die Instandsetzung des Motorschadens ist wirtschaftlich nicht zu befürworten, da den Kosten kein entsprechender Wertzuwachs gegenübersteht und eine dauerhafte Besserung nicht sicherzustellen ist. Ich schlage vor das Fahrzeug zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.

n, 95 kW



Es wird angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug unbedingt zu Besichtigen.