


Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland



Wertgutachten

Vorgang

1820124



Fahrzeug:

MZ-TV596 / W0LPD8E67F8002853

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1820124
Auftrag vom: 17.11.2025 / 13:19 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 18.11.2025

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 1.050,42 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 1.250,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 18.11.2025 / 12:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV596	FIN:	W0LPD8E67F8002853
HSN/TSN:	0035 / BBU	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Opel
Modell:	Astra J 1.6 CDTI Edition ecoFlex	Erstzulassung:	09.10.2014
Letztzulassung:	09.10.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	81,0 kW	Hubraum:	1.598 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	162826 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	162826 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	SchneeWeiss/SummitWhite/Alcantara	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Silvanus jet black
----------------------------	--------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaßenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4698 mm / 1814 mm / 1535 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2100,0 kg
Leergewicht:	1571,0 kg
Nutzlast:	580,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Feststellbremse manuell, Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Komfortsitze vorn, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (2-fach), Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Leuchtwieitenregelung, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CDTI DPF, Nebelschlussleuchte, Reifendruck-Kontrollsyste, Reifen-Reparaturkit, Rücksitz geteilt / klappbar, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug, Audio-Navigationssystem Navi 650, Audiosystem mit Radioempfang digital, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten Gummi, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Leseleuchten im Fond, Licht-Paket, Nebelscheinwerfer, Parkpilotensystem vorn und hinten, Scheibenwischer mit Regensor, Sicherheitsnetz hinter Vordersitze, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Funktions-Paket Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung vorn, Sitzneigungsverstellung vorn links, Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), USB-Schnittstelle, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft: lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 92 H	Semperit	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Semperit	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 92 H	Semperit	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 92 H	Semperit	Winterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion am: 29.05.2024

Letzte Inspektion bei km-Stand: 156966 km

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Anhängerkupplung	vorhanden	1	Kupplungskopf
2. Reifensatz	vorhanden	4	Continental 215/60 R16 95V auf Stahlfelgen im Laderaum

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 17.11.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W0LPD8E67F8002853 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeugs stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeugs durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich
- Außenspiegel links verschürft und gebrochen
- Seitenteil links örtliche Delle
- Stoßfänger hinten rechtsseitig verschürft
- Außenspiegel rechts verschürft
- Stoßfänger vorne rechts örtliche Lackabplatzung
- Heckklappeninnenverkleidung verschrammt
- Laderauminnenverkleidungen links und rechts verschrammt