




Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen Vom
BE26-10001-JK 05.01.2026

Hersteller Modell
Ford Mondeo Turnier (CNG)

Auftraggeber
Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl. Rechts
Hans-Bredow-Str. 18
76530 Baden-Baden



| | | |
|------------------------|---|--|
| Auftraggeber | Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug | Südwestrundfunk Anstalt des Öffentl . Rechts Hans-Bredow-Str. 18 76530 Baden-Baden Ja |
| Sachverständige | Name Straße PLZ Ort E-Mail Telefon Mobil | Jens Kaufmann Kriegsstr. 212 76135Karlsruhe Jens@sv-kaufmann.de 01605088832 07211838676 |
| Auftrag | Datum Erteilt durch | 18.12.2025 Auftraggeber |

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 18.12.2025 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 18.12.2025 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Händlereinkaufspreis des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuschentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Amtliches Kennzeichen | BAD Y 823 |
| Hersteller | Ford |
| Modell/Haupttyp | Mondeo Turnier (CNG) |
| Untertyp | Business Edition |
| Baujahr | 2018 |
| Erstzulassung | 18.05.2018 |
| Letzte Zulassung | 18.05.2018 |
| Fahrzeugart | Kombi |
| Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) | WF0FXXWPCFJS28877 |
| Schlüssel-Nr. | 8566/BJB |
| Antriebsart | Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor |
| Getriebe | 6-Gang automatisch |
| Leistung /Hubraum | 110 kW / 1.997 ccm |
| Anzahl Türen | 5 |
| Achsen (davon angetrieben) | 2 (1) |
| Sitzplätze | 5 |
| Abgasnorm | EU6 |

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- ✓ 9 Lautsprecher
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bodenleuchte im Außenspiegel
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Einstiegschienen vorn
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- ✓ Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- ✓ Ford SYNC 3 mit Navigation
- ✓ Frontscheibe heizbar
- ✓ Fußmatten Teppich
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Intelligent Protection System (IPS)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kindersicherung elektrisch
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- ✓ Kühlergrill schwarz
- ✓ Lendenwirbelstütze vorn
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad mit Schaltwippen
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ Leseleuchten im Fond
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- ✓ My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Parkpilotensystem hinten
- ✓ Parkpilotensystem vorn und hinten
- ✓ Reifen 215/60 R16 ..V
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschdüsen heizbar
- ✓ Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- ✓ Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Servolenkung elektrisch
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sondermodell Business Edition
- ✓ Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Türgriffe außen lackiert
- ✓ USB-Anschluss
- ✓ Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- ✓ Winter-Paket
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- ✓ Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- ✓ Fahrassistenz-System: Active City Stop
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennung-Sensor
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- ✓ Fzg. ohne Pedal Abdeckung
- ✓ Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
- ✓ Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Kühlerjalousie, regelbar
- ✓ Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheibenwischer mit Regensor
- ✓ Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- ✓ Sicht-Paket
- ✓ Sonderlackierung Frost-Weiß

Zustand

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Allgemeinzustand | mittel |
| Lack | Frost-Weiß Uni (2-Schicht) |
| Anzahl Vorbesitzer | 0 |
| Laufleistung abgelesen | 133.652 km |
| Nächste HU | 04.2027 |


Bereifung

Reifen vorne rechts

| | |
|-------------|-------------|
| Dimension | 215/60 R 16 |
| Profiltiefe | 4,9 mm |
| Hersteller | point S |
| Art | Winter |

Reifen hinten rechts

| | |
|-------------|-------------|
| Dimension | 215/60 R 16 |
| Profiltiefe | 4,6 mm |
| Hersteller | point S |
| Art | Winter |



Reifen vorne links

| | |
|-------------|-------------|
| Dimension | 215/60 R 16 |
| Profiltiefe | 4,9 mm |
| Hersteller | point S |
| Art | Winter |

Reifen hinten links

| | |
|-------------|-------------|
| Dimension | 215/60 R 16 |
| Profiltiefe | 4,6 mm |
| Hersteller | point S |
| Art | Winter |

Schadenbeschreibung

- Steinschlagschäden Frontbereich, Lackkratzer Stoßfänger v.r., Kratzer Außenspiegel rechts, Streifschaden Tür uns Seitenwand hinten rechts, Lackkratzer und Deformationen Seitenwand hinten rechts unterhalb, Lackschaden Tür h.r. oberhalb, Lackschaden Seitenwand h.r. oberhalb, Stoßfänger hinten rechts beschädigt, Lackschäden Ladekante Stoßfänger hinten, Lackschaden Heckklappe unterhalb, Lackkratzer Stoßfänger hinten links, Lackkratzer und kleine Delle Seitenwand hinten links, Leichter Hagelschaden Fahrzeugdach, Lackkratzer Tankklappe, Lackkratzer und kleine Delle Einstieg hinten links

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde mit einer DAT-Bewertung ermittelt. Für ausstehende Reparaturen wurde eine Schadenskalkulation mit DAT erstellt, deren Reparaturkosten zu 80 % vom Fahrzeugwert abgezogen werden. Bei den Arbeitslöhnen in der Kalkulation wurden die durchschnittlichen DEKRA Reparatur-Stundensätze (DRS) der Region verwendet.

| | |
|---|--------------------|
| Angerechnete Reparaturkosten | - 5.081,30 € |
| 80 % von 6.354,96 € | |
| Summe Ab- & Aufwertungen | -5.081,30 € |
| | |
| Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto) | 12.150,00 € |
| Ab- & Aufwertungen | -5.081,30 € |
| Händlerverkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 1.128,62 € MwSt.) | 7.068,70 € |
| Händlerverkaufspreis (zzgl. MwSt.) | 5.940,08 € |
| abzgl. Händlermarge (ca. 15 % vom Händlerverkaufspreis) | 1.061,76 € |
| Händlereinkaufspreis (regelbesteuert – inkl. 959,09 € MwSt.) | 6.006,94 € |
| Händlereinkaufspreis (zzgl. MwSt.) | 5.047,85 € |

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 36 Seiten
- 56 Fotos

Karlsruhe, den 05.01.2026

Der Sachverständige



Jens Kaufmann

Maschinenbauingenieur B.Eng (FH)

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Steinschlagschäden Motorhaube und Stoßfänger vorne

Foto 11



Steinschlagschäden Motorhaube

Foto 12



Foto 13



Steinschlagschäden Kotflügel links

Foto 14



Foto 15



Foto 16



Lackkratzer Stoßfänger v.r.

Foto 17



Lackkratzer Stoßfänger v.r.

Foto 18



Steinschlagschäden Kotflügel rechts

Foto 19



Foto 20



Foto 21



Kratzer Außenspiegel rechts

Foto 22



Streifschaden Tür uns Seitenwand hinten rechts

Foto 23



Lackkratzer und Deformationen Seitenwand hinten rechts unterhalb

Foto 24



Foto 25



Foto 26



Lackschaden Tür h.r. oberhalb

Foto 27



Foto 28



Lackschaden Seitenwand h.r. oberhalb

Foto 29



Stoßfänger hinten rechts beschädigt

Foto 30



Foto 31



Foto 32



Lackschäden Ladekante Stoßfänger hinten

Foto 33



Lackschaden Heckklappe unterhalb

Foto 34



Lackkratzer Stoßfänger hinten links

Foto 35



Foto 36



Lackkratzer und kleine Delle Seitenwand hinten links

Foto 37



Foto 38



Leichter Hagelschaden Fahrzeugdach

Foto 39



Foto 40




Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Lackkratzer Tankklappe

Foto 45



Lackkratzer und kleine Delle Einstieg hinten links

Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56

