

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1861457



Fahrzeug:

AC-EB1066 / UU15SDA1C55324928

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1861457
Auftrag vom: 30.01.2026 / 10:27 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 03.02.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45156249

Wertzusammenfassung



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.02.2026 / 09:20 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1066	FIN:	UU15SDA1C55324928
HSN/TSN:	8212 / ACZ	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Dacia
Modell:	Sandero II 0.9 TCe 90 Stepway Prestige	Erstzulassung:	13.05.2016
Letztzulassung:	13.05.2016	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	66,0 kW
Hubraum:	898 ccm	Antriebsart:	Otto
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	51457 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	51457 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	GLETSCHERWEISS	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4080 mm / 1757 mm / 1618 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1550,0 kg
Leergewicht:	1098,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling Chrom, satiniert, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrwerk erhöht, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE KAT, Nebelscheinwerfer, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturset, Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Stepway, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türverriegelung automatisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre mit Transponder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 94 V	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 94 V	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 91 H	Uniroyal	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 91 H	Uniroyal	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion am: 28.10.2020

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:** 32902 km

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: unregelmäßig durchgeführt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Antrieb

Fahrzeugfront, Marderschaden, beschädigt, instand setzen

Anbauteile

Fahrzeugheck, Heckklappe, deformiert, erneuern + lackieren

linke Seite, Tür vorne links, deformiert, instandsetzen + lackieren

Karosserie

linke Seite, Türeinstieg vorne links, Zerkratzt, deformiert, instandsetzen + lackieren

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

reparierter Heckschaden 05/2017.

reparierter Schaden 12/2020.

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 30.01.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer UU15SDA1C55324928 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 04.02.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 18 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.