

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
☎ 061314654301
☎ 01712216874
✉ eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1864517



Fahrzeug:

MZ-TV494 / WF0FXXWPMFLK77547

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1864517
Auftrag vom: 04.02.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 04.02.2026

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 4.873,95 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 5.800,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 06.02.2026 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV494	FIN:	WF0FXXWPMFLK77547
HSN/TSN:	8566 / BTH	Fahrzeugart:	PKW (Geländewagen)
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Ford
Modell:	Kuga 2.0 EcoBlue Titanium Start/Stopp (EURO 6d-TEM)	Erstzulassung:	25.09.2020
Letztzulassung:	25.09.2020	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Leistung:	140,0 KW
Hubraum:	1.995 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	184298 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	184298 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4614 mm / 2000 mm / 1678 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2245,0 kg
Leergewicht:	1735,0 kg
Nutzlast:	510,0 kg

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
--	------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/65 R 17,0 102 H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	225/65 R 17,0 102 H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	225/65 R 17,0 102 H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	225/65 R 17,0 102 H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion am:	03.12.2025	Letzte Inspektion bei km-Stand:	179097 km
------------------------------	------------	--	-----------

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
2. Reifensatz	vorhanden	4	4 Winterreifen 225/65 R17 102H Continental im Kofferraum vorhanden

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 04.02.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WF0FXXWPMFLK77547 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschaden im Sichtbereich
- Motorhaube Steinschlagschäden
- Außenspiegel links verschürft
- Tür hinten links Lackkratzer
- Heckklappe im Kantenbereich beschädigt
- Stoßfänger hinten oben beschädigt
- Stoßfänger unten Lackbeschädigt
- Seitenteil hinten rechts verschürft
- Außenspiegel rechts verschürft
- Stoßfänger vorne unten abgerissen und provisorisch befestigt
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Innenhimmel hinten verschürft
- Fehlermeldung bei Verriegelung von schwenkbare Anhängerkupplung
- Batterie schwach
- Reifendrucksensoren in Winterreifen defekt

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 09.02.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 15 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.