

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
☎ 061314654301
☎ 01712216874
✉ eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1882612



Fahrzeug:

MZ-TV441 / WV1ZZZ7HZKX010046

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1882612
Auftrag vom: 06.03.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 06.03.2026

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 7.478,99 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 8.900,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.03.2026 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Funkhaus Mainz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV441	FIN:	WV1ZZZ7HZKX010046
HSN/TSN:	0603 / BTY	Fahrzeugart:	LKW (LKW)
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI 4Motion Kombi	Erstzulassung:	05.04.2019
Letztzulassung:	05.04.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	4
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	183426 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	183426 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz/Titanschwarz- Moonrock Grey/Schwarz
----------------------------	---

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4904 mm / 1904 mm / 1990 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3000,0 kg
Leergewicht:	1990,0 kg

Serienausstattung

Abdeckung Schiebetürleiste, Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Frontscheibe Verbundglas getönt, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung an den Schiebetüren, Kraftstofftank: 70 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Türablagekasten vorn, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser, Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Differentialsperre hinten, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum), Laderaumtrennwand halbhoch mit Polsterleiste, Lautsprecher (4), Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Multifunktionsanzeige Plus, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Radioempfang digital (DAB+), Reserverad in Fahrbereifung, Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar, Verglasung hinten abgedunkelt, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

HU - Prüfbericht:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung Zustand: überaltert DOT 24/2017

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 C	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Allg. Angaben zur Bereifung:

4 Winterreifen auf Stahlfelgen 215/65 R16C im Laderaum vorhanden

Feststellungen

Letzte Inspektion am: 26.03.2025

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:**

161216 km

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext (Sonstiges)

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 06.03.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV1ZZZ7HZKX010046 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden im Sichtbereich
- Motorhaube Steinschlagschäden
- Außenspiegel links verschürft
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Außenspiegel rechts verschürft
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Laderauminnenverkleidungen links und rechts beschädigt
- Beifahrersitz fleckig
- Riemenantrieb starke Geräuschbildung
- Inspektion fällig

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 16.03.2026

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.