

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1916764



Fahrzeug:

AC-ED814 / VF77J9HP8EJ765623

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1916764
Auftrag vom: 12.05.2026 / 09:55 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 12.05.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45159225

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 12.05.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Fahrzeughalter: Stadt Aachen
Lagerhausstraße 20
52064 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-ED814	FIN:	VF77J9HP8EJ765623
HSN/TSN:	3001 / ANB	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Citroën
Modell:	Berlingo e-HDi 90 Selection	Erstzulassung:	26.09.2014
Letztzulassung:	26.09.2014	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	68,0 KW
Hubraum:	1.560 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	38626 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	38626 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	ONYX SCHWARZ	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	--------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Textil
----------------------------	--------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4380 mm / 1810 mm / 1862 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2070,0 kg
Leergewicht:	1505,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehnen an Vordersitze, Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Ausstellfenster hinten, Black-Paket, Bordcomputer, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einzelsitze hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 6-Gang, automatisiertes Schaltgetriebe, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckklappe, Scheibe fest, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Modellvariante CO2-optimiert (Airdream), Motor 1,6 Ltr. - 68 kW e-HDi FAP, Nebelscheinwerfer, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6), Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür links mit Ausstellfenster, Schiebetür rechts mit Ausstellfenster, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts umklappbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stop-Start-Anlage, Stoßfänger teilweise lackiert, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Freisprecheinrichtung Bluetooth, Reserverad in Fahrbereifung, USB-Box

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/65 R 15,0 94 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/65 R 15,0 94 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/65 R 15,0 94 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/65 R 15,0 94 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Ersatzrad

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/65 R 15,0 - -	Kleber	Winterreifen,	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion am: 29.09.2019

Letzte Inspektion bei km-Stand: 18975 km

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: unregelmäßig durchgeführt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Heckklappe	155

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Anbauteile

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren

rechte Seite, Schiebetür rechts, Kratzer, lackieren

rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, lackieren

rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, lackieren

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren

Karosserie

rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer, lackieren

Innenraum, Einstieg vorne links, Delle, Kratzer, instandsetzen + lackieren

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitz vorne links, beschädigt, Smart Repair

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 12.05.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF77J9HP8EJ765623 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturaufwendungen ist am Fahrzeug erkennbar. Belege lagen nicht vor.


Ergänzende Hinweise

Am Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen.

Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 13.05.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 26 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.