

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
Deutschland

Michael Eckstein  
Zertifizierter Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und -  
bewertungen (Zertifikatsnummer  
011212 der IfS GmbH für  
Sachverständige)  
 061314654301  
 01712216874  
 eckstein@de.tuv.com

# Wertgutachten

---

## Vorgang

1920886



## Fahrzeug:

MZ-TV118 / WF0FXXWPCFMB26938

## Wertgutachten

---

### Auftragsdaten

**Dokumentnummer:** 1920886  
**Auftrag vom:** 18.05.2026 / 10:00 Uhr  
**Auftrag per:** Telefon  
**Beauftragt durch:** Herr Gadomsky  
**Bewertungsdatum:** 20.05.2026

## Wertzusammenfassung

---

**Händlereinkaufswert ohne MwSt:** 3.193,28 €  
**Händlereinkaufswert inkl. MwSt:** 3.800,00 €

## Besichtigung

---

**Datum und Uhrzeit:** 20.05.2026 / 10:00 Uhr  
**Art der Besichtigung:** Erstbesichtigung  
**Besichtigungsadresse:** Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz  
Am Fort Gonsenheim 139  
55122 Mainz  
**Erfolgt durch:** Unterzeichner  
**Anwesende Personen:** Vertreter der Werkstatt: Herr Gadomsky

## Beteiligte

---

<b>Auftraggeber:</b>	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	<b>Fahrzeughalter:</b>	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	MZ-TV118	<b>FIN:</b>	WF0FXXWPCFMB26938
<b>HSN/TSN:</b>	8566 / BJB	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW (PKW)
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Hersteller:</b>	Ford
<b>Modell:</b>	Mondeo 2.0 EcoBlue Trend Start&Stopp (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	02.08.2021
<b>Letztzulassung:</b>	02.08.2021	<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	08.2026
<b>Anzahl Vorbesitzer:</b>	0	<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Sitz-/Steh-/Liegeplätze:</b>	5 / - / -	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d
<b>Leistung:</b>	110,0 KW	<b>Hubraum:</b>	1.995 ccm
<b>Antriebsart:</b>	Diesel	<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb
<b>Getriebeart:</b>	Automatik	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	142219 Kilometer
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	142219 Kilometer		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	Frost-Weiß	<b>Lackart:</b>	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

### Maße und Gewichte

<b>Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:</b>	4867 mm / 1852 mm / 1501 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2330,0 kg
<b>Leergewicht:</b>	1748,0 kg
<b>Nutzlast:</b>	582,0 kg

### Serienausstattung

Aktive Geräuschkompensation, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR) + ABS, Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachreling, Einstiegschienen vorn, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Verkehrsschildassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen), Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlergrill schwarz, Lendenwirbelstütze vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Leseleuchten im Fond, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Power KeyFree-Startfunktion, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen lackiert, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

8 Lautsprecher, 9 Lautsprecher, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Audiobedienung am Lenkrad, Audiobedienung am Lenkrad, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC), Außenspiegel mit Blind Spot Informations System, Business-Paket, Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf, Ford SYNC 3 mit Navigation, FordPass Connect inkl. eCall, Gepäckraum-Abtrennung (Gitter), LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen), Parkpilotsystem hinten, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radioempfang digital (DAB), Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Frost-Weiß, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, Tagfahrlicht LED, USB-Anschluss, USB-Anschluss, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

## Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

**Bereifung Zustand:** augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 16,0 99 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 16,0 99 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 16,0 99 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 16,0 99 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

### Allg. Angaben zur Bereifung:

4 Winterreifen auf Stahlfelge 215/60 R16 99 H im Laderaum vorhanden.

## Feststellungen

**Letzte Inspektion am:** 06.08.2025

**Letzte Inspektion bei km-Stand:**

119158 km

**Nächste Inspektion am:** 06.08.2026 / 77 Tag(e)

### Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Trenngitter	vorhanden	1	
Laderaumabdeckung	vorhanden	1	

## Vorschäden

---

### reparierte Vorschäden:

Linke Seite und Dach (Wildschaden) Rechnung über 8.913,08 EUR liegt vor.

### nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: Sonstiges

## Gutachterliche Stellungnahme

---

### Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.05.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

### Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WF0FXXWPCFMB26938 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

### Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

### Sonstiges

#### An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Beschädigungen festgestellt:

- Motorhaube Steinschlagschäden
- Stoßfängerverkleidung vorne verschurft und lackschaden
- Außenspiegelgehäuse links verschurft
- Tür vorne links örtlicher Lackschaden
- Tür hinten links verschurft
- Heckklappe örtlicher Lackschaden
- Stoßfängerverkleidung hinten stark verschurft
- Heckschürze gestaucht
- Seitenteil hinten rechts örtliche Delle und Lackschaden
- Blende Außenspiegel rechts verschurft
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt

## Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



### Michael Eckstein

**Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)**

Mainz-Gonsenheim, den 21.05.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.