

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
 061314654301
 01712216874
 eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1920885



Fahrzeug:

MZ-TV928 / WV2ZZZ2KZLX129100

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1920885
Auftrag vom: 18.05.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 18.05.2026

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt: 5.714,29 €
Händlereinkaufswert inkl. MwSt: 6.800,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.05.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky - Vertreter der Werkstatt

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV928	FIN:	WV2ZZZ2KZLX129100
HSN/TSN:	0603 / BYA	Fahrzeugart:	PKW (Van)
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Caddy 4Motion 2.0 TDI Trendline (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	31.07.2020
Letztzulassung:	31.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	166761 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	166761 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Candy-Weiß	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Titanschwarz- Blau/Titanschwarz- Titanschwarz/Titanschwarz
----------------------------	--

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4408 mm / 1793 mm / 1887 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2290,0 kg
Leergewicht:	1610,0 kg
Nutzlast:	680,0 kg

Serienausstattung

2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze), 3. Bremsleuchte, Abdeckung Schiebetürleiste in Wagenfarbe, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Armaturentafel mit Ablagefachdeckel, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel, Ausführung: PKW, Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology, Bodenbelag vorn (Teppich), Bremsassistent, Dachhimmel Komfort vorn und hinten, Dachreling/Dachträger Vorbereitung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas getönt, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Gloss, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kopf-Airbag-System hinten, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Multifunktionsanzeige Plus und Müdigkeitserkennungs-Sensor, Nichtraucher-Paket, PKW-Zulassung, Radstand 2682 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheinwerfer Halogen H4, Schiebetür links, Schiebetür rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

App-Connect, App-Connect und 2 USB-Anschlüsse (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle), Außenspiegel elektr. anklappbar, Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi), Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi), Einparkhilfe hinten, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Funkschlüssel (4) klappbar, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Lautsprecher (6), Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Nebelscheinwerfer, Radioempfang digital (DAB+), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, schiebbar, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, schiebbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar mit Schubladen, Sitzheizung vorn, Sprachverstärkung elektronisch (Kommunikation innen), Stahlfelgen 6x16, Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), WLAN-Hotspot

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 94 H	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm

Allg. Angaben zur

Bereifung: 4 Sommerreifen 205/55 R16 94H auf Stahlfelge im Laderaum vorhanden

Feststellungen

Letzte Inspektion am: 30.09.2025

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:** 148686 km

Nächste Inspektion am: 30.09.2026 / 132 Tag(e)

**Nächste Inspektion bei
km:** 180000

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Laderaumabdeckung	vorhanden	1	

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: Sonstiges

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.05.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WV2ZZZ2KZLX129100 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe Steinschlagschäden
- Motorhaube Steinschlagschäden
- Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschürft
- Seitenteil hinten links verschürft und eingedrückt
- Heckklappe örtliche Dellen und eingedrückt
- Zierleiste Heckklappe beschädigt
- Stoßfängerverkleidung hinten verschürft
- Heckklappeninnenverkleidung beschädigt
- Laderaumverkleidungen links und rechts beschädigt

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 21.05.2026

Das Dokument umfasst 7 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.