

Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Deutschland

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen (Zertifikatsnummer
011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
 061314654301
 01712216874
 eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1920924



Fahrzeug:

MZ-TV689 / WDB6703521N123057

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1920924
Auftrag vom: 18.05.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: Telefon
Beauftragt durch: Herr Gadomsky
Bewertungsdatum: 18.05.2026

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne MwSt: 8.235,29 €
Händlereinkaufswert inkl. MwSt: 9.800,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.05.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz
Erfolgt durch: Unterzeichner
Anwesende Personen: Herr Gadomsky - Vertreter der Werkstatt

Beteiligte

Auftraggeber:	Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland- Pfalz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz	Fahrzeughalter:	Südwestrundfunk Funkhaus Mainz Am Fort Gonsenheim 139 55122 Mainz
----------------------	--	------------------------	--

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MZ-TV689	FIN:	WDB6703521N123057
HSN/TSN:	0999 / 068	Fahrzeugart:	sonstiges Fahrzeug (sonstige KFZ)
Aufbau:	Kasten Übertragungsfahrzeug	Hersteller:	MERCEDES-BENZ
Modell:	818D KA 4x2	Erstzulassung:	25.04.2006
Letztzulassung:	06.09.2006	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2027
Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Leistung:	130,0 KW
Hubraum:	4.249 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	180376 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	180376 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	ARKTIKWEISS	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	-----------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6330 mm / 2205 mm / 2945 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	7490,0 kg
Leergewicht:	6300,0 kg
Nutzlast:	1190,0 kg

Serienausstattung

1-Schicht-Uni, 205/75 R 17.5, 6.0 J x 17.5, 6-Gang Schaltgetriebe G 60-6, 7490kg (WDB670) Serie, ab N121444 1), ABS, ABS (4-Kanal-System), Aussenspiegel rechts elektrisch verstellbar, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Beifahrersitz hydraulisch ISRINGHAUSEN, Bremse hydraulisch/Druckluft 2 Kreis, Differentialsperre H-Achse, Drehzahlmesser, Einstiegsdrehür rechts, Fahrerairbag, Fahrersitz hydraulisch ISRINGHAUSEN, Handschuhkasten verschliessbar, Hauptscheinwerfer mit Nebelscheinwerfer, Haupttank links Einfüllstutzen rechts, HL2/30 C-5.6 BM 742.505, Hochdach, Kastenwagen . 5 . 13), Klimaanlage, Kopfstützen (2), vorn, Luftfederung anhebbar/senkbar, Luftfederung hinten, Motorbremse, Radstand 3700mm . . 2 11), Rückwandtür zweiflügelig 270°, Schwedenklappe im Fahrerraum, Servolenkung, Stabilisator H-Achse, Stabilisator V-Achse verstärkt, Tachograph digital, Unterfahrschutz hinten, Vorderachse 2.5 t BM 730.605, Windschutzscheibe grün getönt

Sonderausstattung

Auftritt Rückwandtür breit, Außenspiegel el. verstellbar an Fahrerseite, Aussenspiegel links elektrisch verstellbar, Außenspiegel: Rampenspiegel, Außenspiegel: Weitwinkelspiegel an Beifahrerseite, elektr. Trittstufen rechts, Fensterheber elektrisch, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Hydraulische Stützvorrichtung, Markisen vorne rechts und im Heckbereich, Rampenspiegel, Telematik: Adaptierbare Freisprecheinrichtung, Vorrüstung Mobiltelefon, Zusatzheizung Wasser verstärkt

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
--	------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Vorderachse rechts	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse links außen	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse links innen	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse rechts innen	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse rechts außen	205/75 R 17,5	Falken	Transporterreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm

Feststellungen

Letzte Inspektion am: 13.03.2025

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:** 172487 km

Nächste Inspektion am: 13.03.2026 / -69 Tag(e)

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

An dem Fahrzeug konnten keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

Siehe Zusatztext: Sonstiges

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.05.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB6703521N123057 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Die elektronischen Bauteile im Innenraum wurden ausgebaut. Die Einbauten sowie die elektrischen Leitungen sind noch vorhanden.

Sonstiges

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Beschädigungen festgestellt:

- Kotflügel vorne links im Blinkerbereich eingedrückt
- Radlauf/Einstieg vorne links Korrosionsschaden
- Außenspiegel links verschürft
- Seitenwand links örtliche Gebrauchsspuren
- Hecktüren links und rechts örtliche Korrosionsschäden
- Heckträger örtliche Korrosionsschäden
- Seitenwand rechts örtliche Gebrauchsspuren
- B-Säule rechts örtlich eingedrückt
- Tür vorne rechts eingedrückt und gestaucht

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein

Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für Sachverständige)

Mainz-Gonsenheim, den 21.05.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.