

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1942871



Fahrzeug:

AC-EB1060 / UU15SDA1C54499476

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1942871
Auftrag vom: 29.06.2026 / 07:55 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 29.06.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45160415

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 3.300,00 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 3.927,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.06.2026 / 10:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1060	FIN:	UU15SDA1C54499476
HSN/TSN:	8212 / ACZ	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	DACIA
Modell:	Sandero Prestige	Erstzulassung:	16.02.2016
Letztzulassung:	16.02.2016	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	66,0 KW
Hubraum:	898 ccm	Antriebsart:	Otto G-Kat
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	79282 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	79282 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4080 mm / 1757 mm / 1533 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1550,0 kg
Leergewicht:	1098,0 kg

Serienausstattung

205/55 R 16 .. H [497106/497052], 2-Schicht-Uni, 5-Gang JH3 [JH3903/JH3908] JH3, 6 J x 16 [497106/497052], 898ccm (0.9 Ltr) 66kW B8M1 H4B408 [H4B408^B8M1] 2,3) H4B408, ab 01.2016, ABS [042001], Anlage Stop+Start [D64006], Aussenspiegel elektrisch verstellbar [078012], Außenspiegel in Titan-Optik, Aussentemperaturanzeige [303001], Ausstattung innen Harmonie 01 [123027] 1), Ausstattung Stoff [122802/122801/122803], Ausstattung SUV (Stepway) [713016] 1), Ausstattungscode E2 [013030] 1), Beifahrerairbag [411001], Blende Aussenspiegel lackiert [302014], Bremsleuchte dritte, Dachreling, Front- und Heckschürze im SUV-Look, Drehzahlmesser, Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe hinten [263008], ESP/ASR [257005], Fahrersitz höhenverstellbar [319002], Fahrwerk: erhöhte Bodenfreiheit um 40 mm gegenüber Sandero, Fensterheber hinten elektrisch [307002], Fensterheber vorn elektrisch [306002], Gepäckraumabdeckung herausnehmbar, Geschwindigkeitsbegrenzer [040001], Gurthöhenverstellung [091015], Gurtwarner Beifahrersitz [389004], Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung [511006], Klimaanlage [046015], Kofferraum mit Beleuchtung, Kopfstützen (2) vorne, höhenverstellbar, Kopfstützen hinten [127022/127024/127025], Lederlenkrad [294002], Lenkrad in Textillederlenkrad, Lenksäule verstellbar [357001], Mittelarmlehne vorn [111001], Nebelscheinwerfer [082002], Produktionsfabrik A [A] 5), Querträger hinten [E58004], Radio Media Nav Evolution [425396], Radvollblenden 16 Zoll Oasis [497014/497016], Reifendruckkontrolle [197001], Rücksitzlehne asymmetrisch 1/3 zu 2/3 umklappbar, Seitenairbag [253002], Serie Ergänzend ENPA01 [513150] 1), Servolenkung mit Elektropumpe [D44002], Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne und hinten, Stossfänger in Wagenfarbe [808102], Wegfahrsperre - elektronische Transponder, Zentralverriegelung Infrarot [271021]

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 94 V	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 94 V	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 94 V	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 94 V	Falken	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Letzte Inspektion am: 30.03.2020

Verkehrssicherheit: Ja

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion bei km-Stand: 37546 km

Inspektion: unregelmäßig durchgeführt

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten links	218

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten links	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten rechts	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, In kürze, fällig

Systeme, Motorkontrollleuchte, mehrere aktive Fehler, aktiv / gestört, instand setzen

Mechanik / Motorraum

Motor, Motorölverlust, undicht, instand setzen

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Delle, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Tür vorne links, Delle, Smart Repair

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren

Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, instandsetzen + lackieren

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, verkratzt, erneuern

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

reparierter Seitenschaden links.

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 29.06.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer UU15SDA1C54499476 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen


Die Durchführung werterhöhender bzw. werterhaltender Reparaturaufwendungen ist am Fahrzeug erkennbar. Belege lagen nicht vor.


Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen. Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 30.06.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.