

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1942881



Fahrzeug:

AC-FB3682 / WDB9061331N384312

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1942881
Auftrag vom: 25.06.2026 / 08:09 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 29.06.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45160416

Wertzusammenfassung

Händlerereinkaufswert ohne Mwst: 5.600,00 €
Händlerereinkaufswert inkl. Mwst: 6.664,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 29.06.2026 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Stadt Aachen Fachbereich Umwelt Reumontstraße 1 52064 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-FB3682	FIN:	WDB9061331N384312
HSN/TSN:	1313 / 000	Fahrzeugart:	Transporter
Aufbau:	Pritsche	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II Pr 311 CDI 4x4	Erstzulassung:	12.06.2008
Letztzulassung:	12.06.2008	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2026
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	80,0 KW
Hubraum:	2.148 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	172383 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	172383 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	tieforange	Lackart:	Uni
---------------------	------------	-----------------	-----

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Textil
----------------------------	--------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6204 mm / 2100 mm / 2580 mm
Laderaum - Länge / Breite / Höhe:	3400 mm / 2030 mm / 400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2510,0 kg
Nutzlast:	1340,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bremsassistent, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 80 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Anhängersteckdose 13-polig, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Batterie 100 Ah, Batterie zusätzlich (verstärkt), Blinkleuchten vorn seitlich, Dautel Kipper, Generator 180 A, Kraftstofftank: Haupttank 100 Ltr., Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Radiovorbereitung, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Rundumkennleuchte, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vorrüstung für Dreiseitenkipper, Zweiwege Lautsprecher vorn

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/75 R 16,0 115/120 T	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	11,0 mm
Vorderachse rechts	225/75 R 16,0 115/120 T	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	11,0 mm
Hinterachse links	225/75 R 16,0 115/120 T	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	11,0 mm
Hinterachse rechts	225/75 R 16,0 115/120 T	BF-Goodrich	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	11,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Aufbau, Ladefläche, beschädigt, erneuern

Systeme, elektrische Fehler, Fehlermeldung, instand setzen

Karosserie

Fahrzeug, Fahrzeugrahmen, korrodiert, erneuern

Dach, Dachhaut, Dellen, Smart Repair

Bremsen

Hinterachse, Bremsleitungen hinten, korrodiert, erneuern

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer, Delle, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugfront, Motorhaube, verdellt, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, eingerissen (partiell), erneuern

linke Seite, Kotflügel vorne links, Delle, Smart Repair

Fahrzeugheck, Heckblech, deformiert, instand setzen

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Innenraum, stark verschmutzt, reinigen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 25.06.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9061331N384312 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen


Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen. Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung der Reparaturkosten bzw. des Wiederbeschaffungswertes und des Restwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 30.06.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.