

Duplikat

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**OL DW344E****FIN****W1K1770861J336233**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.03.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.03.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die Serien- und Sonderausstattung in diesem Zustandsbericht wurde der Audatex FIN- Abfrage entnommen und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Innenraum- Verkleidungen, Polster, weisen dem Gebrauch übliche Kratzer, Druckstellen und Schrammen auf.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	OL DW344E
Tag der Erstzulassung	01.12.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.12.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2026
---------------	-----------

Duplikat

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	A (BM 177)(03.2018->) / A 250 e (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336233
Türen	4
Sitzplätze	4
Farbe	Grau
Lackierung	775
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	21.845

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W / O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 1,3 Ltr. - 118 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronik), LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Metallic-Lackierung, Park-Paket, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz-Komfort-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorne, Luftführung, Befestigung nicht stimmig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Dachrahmen links, eingedellt, drücken (Bild 6);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Oberflächenkratzer rundherum; Lackstellen rundherum; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Stoßfänger vorne, Luftführung, Befestigung nicht stimmig



Bild 6 : Dachrahmen links, eingedellt, drücken