

Wertgutachten

Vorgang



Fahrzeug:

D-EE3360E / W1K1770861J327276

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer:

Auftrag vom:

Auftrag per:

Beauftragt durch:

Bewertungsdatum: 19.05.2026

Ordnungsmerkmale

Bestellangaben:

Wertzusammenfassung

Besteuerungsart Wiederbeschaffungswert:

Wiederbeschaffungswert ohne MwSt:

Wiederbeschaffungswert inkl. MwSt:

Besichtigung

Datum und Uhrzeit:

19.05.2026 / 13:30 Uhr

Art der Besichtigung:

Erstbesichtigung

Besichtigungsadresse:

Erfolgt durch:

Anwesende Personen:

Beteiligte

Auftraggeber:

Fahrzeughalter:

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	D-EE3360E	FIN:	W1K1770861J327276
HSN/TSN:	2222 / AJP	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	A 250 e (EURO 6d)	Erstzulassung:	21.03.2022
Letztzulassung:	21.03.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2027
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	118,0 KW
Hubraum:	1.332 ccm	Antriebsart:	Hybrid
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	46208 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	46208 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
----------------------------	-----------------------------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2155,0 kg
----------------------------------	-----------

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außenound), Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistent-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Getränkehalter vorn (doppelt), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Regen-/Lichtsensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond

Sonderausstattung

Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket: Business, Diebstahlschutz-Paket, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Feuerlöscher, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Innenhimmel schwarz, Klimaautomatik (Thermotronic), Konnektivität-Paket, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, LM-Felgen, LM-Felgen 6,5x17 (5-Doppelspeichen), Metallic-Lackierung, Navigationssystem: Festplattenavigation, Park-Paket, Public-Charging-Paket, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheinwerfer LED High Performance, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Sitz-Komfort-Paket, Smartphone integriert, Vorrüstung car sharing

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:

lag im Original vor

HU - Prüfbericht:

lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 17,0 91 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 17,0 91 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 17,0 91 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 17,0 91 W	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Bereifung Zustand:		augenscheinlich unauffällig				
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 17,0 91 H	Hankook	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
2	205/55 R 17,0 91 H	Hankook	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	205/55 R 17,0 91 H	Hankook	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	205/55 R 17,0 91 H	Hankook	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion am:	18.03.2026	Letzte Inspektion bei km-Stand:	44385 km
Nächste Inspektion am:	21.03.2027 / 304 Tag(e)	Verkehrssicherheit:	Ja
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	191
Tür hinten rechts	391

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Anbauteile

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden

Lackierung

Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden

linke Seite, Abdeckung Außenspiegel links, Kratzer, akzeptierter Schaden

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden

Allgemeinzustand

linke Seite, Abschlussblende links, B-Säule links vorne, Kratzer, akzeptierter Schaden

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, B-Säulenverkleidung links, verkratzt, akzeptierter Schaden

Innenraum, Heckklappenverkleidung, verkratzt, akzeptierter Schaden

Innenraum, B-Säulenverkleidung rechts, zerkratzt, erneuern

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

- Seitenwand hinten rechts
- Tür hinten rechts

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 12.05.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer W1K1770861J327276 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand ein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

Der Zweitschlüssel ist laut Aussage des Fahrzeugnutzers vorhanden.

Sonstiges

Batterie Check:

An dem Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung ein Batterie Check durchgeführt.

Soweit erforderlich, wurden festgestellte Fehler bei der Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes berücksichtigt.



Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

