

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	JÜL-FZ505
VIN:	W0VZM8EG6K1058780
Hersteller, Typ:	OPEL, Insignia
Verkaufsbezeichnung:	Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel Aut. Business Edition
Erste Zulassung:	23.05.2019
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	23.05.2019 / keine
Laufleistung abgelesen:	45540 km
Laufleistung geschätzt:	45540 km
Fahrzeugart / Aufbau:	PKW / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	5-türig / 5 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1956 ccm / 125 kW
Nächste HU:	05.2022
Farbe / Lackierung:	Quarz Grau / Perlcolor
KBA-Nummer:	1844.AAK
Gewichte:	Leergewicht: 1666 kg / zul. Gesamtgewicht: 2270 kg
Maße:	Länge: 4986 mm / Breite: 1863 mm / Höhe: 1500 mm
Radstand:	2829 mm
Abgascode:	Euro-6

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R 17 101V M+S - Pirelli, Winter (o)	5,0	5,0
HA	225/55 R 17 101V M+S - Pirelli, Winter (o)	7,0	7,0
R	Notrad		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	225/55 R 17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	5,0	5,0
HA	225/55 R 17 97W - Bridgestone, Sommer (o)	6,0	6,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Aluminium

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Zulassungsbescheinigung Teil II - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

Serienausstattung

Ablagefächer; Adaptives Bremslicht; Airbag: Frontairbags (mehrstufig) und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer; Airbag: Kopfairbag vorne und hinten außen; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Berg-Anfahr-Assistent; Dach-Designlinie, verchromt; Dachreling schwarz; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Elektronische Bremskraftverteilung (EBV); Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP - Plus); Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Frontkamera (Gen.3); Fußgängerschutz; Fußraumbelichtung, vorn; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe; Heckscheibenwischer; Innen- und Leseleuchten, vorn und hinten; Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell; Klimatisierungsautomatik Zwei Zonen; Kopfstützen, hinten (3 Stück); Lackierung: Uni; LED-Rückleuchten; LED-Tagfahrlicht; Lenkrad: Lederlenkrad; Lenksäule höhen/- längseinstellbar; Make-Up-Spiegel, beleuchtet; Mittelarmlehne, vorn; Nebelscheinwerfer; Parkbremse, elektrisch; Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten; Polster: Stoff Milano iVm AGR-Sitz, Fahrer; Quickheat Schnellheizsystem; Räder: Leichtmetallräder 7,5 J x 17 im 5 Doppelspeichen-Design; Räder: Reifen-Reparatur-Set; Radio: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay; Reifendruck-Anzeige; Schlüssellooses Startsystem Keyless Start; Serviceintervallanzeige; Servolenkung; Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen; Sicherheitsnetz; Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.) Fahrer 8-fach einstellbar; Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer; Start/Stop System; Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert; Telefon: Wireless Charging; Traction Control (TC) Plus; Türaußengriffe, in Wagenfarbe mit Chromeinlage; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Adapt. Geschwindigkeitsregler mit Frontkamera (Gen. 3), mit autom. Gefahrenbremsung; Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar; Diebstahlwarnanlage; Entfall Motorkennzeichnung; FlexOrganizer Ausstattung; Fußraummatte, Velours, 4-teilig; Geräuschreduzierende, laminierte Seitenscheiben vorn; IntelliLux LED Matrix Licht; Lackierung: Perleffekt; Lederlenkrad, beheizt; Paket: Edition (Sports Tourer); Park & Go; Räder: Notlaufgrad, Stahlrad 17"; Radio: Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R; Radio: Multimedia Navi Pro mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay; Sicht-Ausstattung; Standheizung mit Fernbedienung; Steckdose, 12V im Gepäckraum; Verkehrsschild-Assistent

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand gut - erachtet.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Mit der Untersuchung der Lackierung wurden am Fahrzeug selbst keine deutlich variierenden Lackschichtdicken festgestellt. Auch im Vergleich mit durchschnittlichen Lackschichtdicken anderer Serienfahrzeuge wurden keine Auffälligkeiten ermittelt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) W0VZM8EG6K1058780 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 08.03.2021 10:00 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

nicht reparierte Vorschäden:

- Stoßfänger hinten leichte Lackbeschädigung
- Seitenteil hinten links leicht eingedellt.
- Aussenspiegelgehäuse links leicht verkratzt.
- Leichte Steinschläge im Frontbereich.

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	2
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	
Radio	x		sonstige Schlüssel	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	1
Warnweste	x			
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	45536km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	24.02.2021
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung	x		Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x		Motoröl-Lebensdauer	96%
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Daniel Engels
Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 22.03.2021

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 14 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.