

Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-BK 237	Fzg-Ident-Nummer	WBAUB71090VA92246
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Alpinweiss uni
Fabrikat	BMW	Typ	1er 116i
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 3
Leistung	90 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1597	Zul. Gesamtgewicht in kg	1755
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 04.03.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0005AJZ
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 3-türig
Plätze	4
Hubraum / Leistung	1597 ccm / 90 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	1er / 116i
Farbe	Alpinweiss
Lackart	uni
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1255 kg / 1755 kg / 500 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	195/55 R16 87H
Reifenfabrikat	Goodyear
Reifenart	Winter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Kopfairbags vorne und hinten; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer; Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Cornering Brake Control (CBC) und Dynamic Brake Control; Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar; Außentemperaturanzeige; Blinkleuchten, weiß; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Bremsleuchte, zweistufig, abhängig von Bremskraft; Check-Control; Durchladesystem; Dynamic Stabilitäts-Control (DSC III) inkl. Dynamische Brems-Control (DBC); Fensterheber elektrisch, vorn; Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit selbst aufladendem Schlüssel; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Sicherheitsausstattung "1er"; Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik; Heckscheibenwischer; Interieurleisten: Silber; Kopfstützen (4); Lackierung: Uni-Lackierungen; Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge; Paket: Nichtraucher; Personal Profile; Polsterung: Stoff Elektra; Räder: Stahl 16" mit Notlaufeigenschaften; Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige (RPA); Radio: BMW Business CD; Radiozubehör: AUX-Anschluss; Servotronic; Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhenverstellbar; Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX; Start-/Stop-Knopf; Stoßfänger in Wagenfarbe; Wärmeschutzglas grün, rundum; Wegfahrsicherung elektronisch codiert; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Exterieurumfänge in Wagenfarbe; Klimaautomatik in Verbindung mit Advantagepaket; Kopfstützen im Fond, klappbar; Lenkrad: M Lederlenkrad; Modellschriftzug-Entfall; Paket: Advantage Paket; Paket: Raucher; Park Distance Control (PDC), hinten; Polsterung: Stoff Network; Räder: Leichtmetall (4 Stück) V-Speiche 255; Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung; Schiebe-Hebedach-Glas, elektrisch; Sitze: 5-Sitzigkeit (nur für 3-Türer); Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch verstellbar; Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer; Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - gebrochen/verformt
- Nebelscheinwerfer vorne link - beschädigt
- Zierleisten Stoßfänger vorne - beschädigt
- Kühlergrill - fehlt
- Scheinwerfer vorne rechts und links - Wassereintritt
- Motorhaube - verformt/Fehlstellung
- Frontscheibe - gebrochen/gerissen
- Kotflügel vorne rechts - verformt
- Reifen vorne rechts - einseitig abgefahren
- Felge vorne rechts - verformt
- Außenspiegel rechts - verschürt
- Seitenwand hinten recht - deformiert/verschürt
- Reifen hinten rechts - verschlissen
- Stoßfänger hinten - verformt/gebrochen
- Reifen hinten links - verschlissen
- Seitenwand hinten links - deformiert/verschürt
- Tür vorne links - deformiert/verschürt
- Türgriff Tür vorne links - verschürt
- Reifen vorne links - einseitig abgefahren
- Fahrzeug innen und außen - verschmutzt
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Gutachtennummer: 2503100016

Datum: 06.03.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

