

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-FK 918	Fzg-Ident-Nummer	WF0ZXXTTGZEY60630
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	01/2025	Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Frozen White Uni
Fabrikat	FORD	Typ	Transit Custom 330 L2H1 LKW VA
Basis			
Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart / Türen	Van / 4
Leistung	92 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	2198	Zul. Gesamtgewicht in kg	3325
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 07.05.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	8566BGB
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Van, 4-türig
Plätze	3
Hubraum / Leistung	2198 ccm / 92 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 5
Fabrikat	FORD
Typ / Untertyp	Transit / Custom 330 L2H1 LKW VA Basis
Farbe	Frozen White
Lackart	Uni
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1999 kg / 3325 kg / 1326 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	215/65 R16C 109/107T
Reifenfabrikat	Nexen
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original



Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite; Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Batterie (80 Ah); Bordcomputer; Dach, flach; Dachhimmel in Fahrerkabine; Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (ohne Fenster); Drehzahlmesser; Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrassistent; Fensterheber elektrisch vorn; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Lackierung: Uni-Lackierung; Laderaumbeleuchtung mit aktivierbarer Ausschaltverzögerung; Laderaumboden: Vinyl-Bodenverkleidung, abgedichtet, "Easy Clean"; Notbremslicht; Partikelfilter: Dieselpartikelfilter; Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad; Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 215/65 R 16 R Reifen; Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung und "Begrüßungsfunktion"; Schiebetür: Schiebetür, rechts; Schmutzfänger vorn und hinten; Seitenschutzleisten breit; Seitenwandverkleidung halbhoch; Servolenkung; Sicherheits-Bremsassistent; Sicherheitsgurte; Sitze: Sitz-Paket 4 - Trennwand (mit Durchladeklappe), ohne Fenster (Custom LKW Basis); Stromanschluss: 3 Stromanschlusspunkte (3 x 60 A); Umluftschtaltung; Verzurrösen; Wärmeschutzverglasung, leicht getönt; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar; Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (mit Fenster); Doppelflügel-Hecktür mit 90° Öffnungswinkel (ohne Fenster); Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Lederlenkrad; Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite; Heckscheibenwischer; Klimaanlage vorn; Lackierung: Sonderlackierung in Normalfarbe; Laderaumboden: Entfall Vinyl-Bodenverkleidung; LED-Leuchten im Laderaum; Nebelscheinwerfer; Paket: Sicht-Paket I; Radio: Audiosystem 2 (Custom); Scheinwerfer mit statischem Abbiegelicht; Seitenwandverkleidung hoch; Spannungskonverter; Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Laderaum; Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad (ab 1. Reihe Fahrgastraum)

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Radblende vorne links - fehlt
- Außenspiegel links - verschürft
- Zierleiste Seitenwand links - fehlt
- Seitenwand hinten links - Kratzer
- Hecktür links - Korrosion
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Tür hinten rechts - verkratzt/ingedrückt
- Tür vorne rechts - Kratzer
- Radblende vorne rechts - fehlt
- Hauptuntersuchung - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Fahrzeugfront - nicht einsehbar
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2505100027

Datum: 07.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4