

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	PA 2785 EM	Fzg-Ident-Nummer	WV2ZZZ70ZRH068162
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	224094 km
Tachostand	224094 km	Farbe	Grauweiss
Fabrikat	VW	Typ	T4/MULTIVAN/CARAVELLE
Transporter 70M1H2 TD Kat/Z42			
Fahrzeugart	Transporter	Aufbauart / Türen	Pritsche / 3
Leistung	50 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1895	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 06.05.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Hübinger e.K.
Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 9 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 11 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0600236
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Pritsche, 3-türig
Plätze	6
Hubraum / Leistung	1895 ccm / 50 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Fabrikat	VW
Typ / Untertyp	T4/MULTIVAN/CARAVELLE / Transporter 70M1H2 TD Kat/Z42
Farbe	Grauweiss

montierte Bereifung

Reifendimension vorn	205/65 R15C 102/100R
Reifendimension hinten	205/65 R15C 102/103T
Reifenfabrikat vorn	Vredestein
Reifenfabrikat hinten	Goodyear
Reifenart vorn	Winter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Allwetter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	
---------------------	---

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Anhängevorrichtung; Fünfgang - Schaltgetriebe; Katalysator; Kopfstützen (6); Polster - Kunstleder;
Radio; Rückspiegel mechanisch verstellbar (2); Servolenkung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Motorhaube - Korrosion
- Windlauf vorne - Korrosion
- Kotflügel links - Korrosion
- Tür vorne links - Korrosion
- Außenspiegel links - verschürft
- Einstieg vorne links - Korrosion
- Schweller links - Korrosion
- Tankklappe - Korrosion
- Seitenwand hinten links - Korrosion
- Rahmen - Korrosion
- Aufbau hinten - Korrosion
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion
- Tür hinten rechts - Korrosion/verschürft
- Schweller rechts - Korrosion
- Dachholm rechts - Korrosion
- Tür vorne rechts - Korrosion
- Außenspiegel rechts - verschürft
- Kotflügel rechts - Korrosion
- Dach - Korrosion
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 9




Bild 10

Gutachtennummer: 2505100032

Datum: 08.05.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 11