

Gutachtennummer: 2510100074 Datum: 30.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

## Gutachten

#### Fahrzeug-Kurzbewertung

Laufleistung

VF7VFAHKKKZ074641 Amtl. Kennzeichen WI-ND 851 Fzg-Ident-Nummer letzte Zulassung

Erstzulassung

Allgemeinzustand

Nächste HU 09/2027

Tachostand

Farbe Schwarz Fabrikat CITROEN Jumpy XL BlueHDi 120 Business Тур

Fahrzeugart Transporter Aufbauart / Türen Van / 4 Leistung 90 kW Motorart / Zylinder Diesel / 4 Hubraum in cm<sup>3</sup> 1997 Zul. Gesamtgewicht in kg 3100

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2025 Hübinger e.K.

Die Besichtigung erfolgte durch Till März Holzstraße 48 A 65197 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 10 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 11 Fotos

.....

verbraucht

Der Sachverständige

Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.



Gutachtennummer: 2510100074

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

### **Technische Daten**

KBA-Nummer 3001AUG
Fahrzeugart Transporter
Aufbauart Van, 4-türig

Plätze

Hubraum / Leistung 1997 ccm / 90 kW Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4-Zylinder / Reihe

Schadstoffklasse Euro 6 Feinstaubplakette grün

Fabrikat CITROEN

Typ / Untertyp Jumpy / XL BlueHDi 120 Business

Farbe Schwarz

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1729 kg / 3100 kg / 1371 kg

montierte Bereifung

Reifendimension 215/60 R17C 109/107T

Reifenfabrikat vorn Tracmax Reifenfabrikat hinten Arivo

Reifenart Allwetter-Reifen, Original



2

Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen

Grundlage Fahrzeugdaten



Gutachtennummer: 2510100074 Datum: 30.10.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

### <u>Serienausstattung</u>

ABS und ESC; Airbag Fahrer- und Beifahrerseite; Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar; Berganfahrhilfe; Bodenbelag: Fahrgastraumboden aus Gummibelag; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; Einparkhilfe, hinten, akustisch; Erhöhte Nutzlast; Fensterheber vorn elektrisch; Geschwindigkeitsregler und -begrenzer; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Heckflügeltüren 50/50 verblecht; Klimaanlage manuell; Kopfstützen (3), vorn; Lackierung: Uni-Lackierung; Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar; Nebelscheinwerfer; Paket: Sicht-Paket; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff/Kunstleder "Curitiba triton melten"; Räder: Ersatzrad; Räder: Stahlfelgen 16 Zoll; Radio: Audioanlage RCC DAB; Sitze: Doppelbeifahrersitzbank mit Ablagen unter der Sitzbank; Sitze: Fahrersitz mit Armlehne höhenverstellbar und mit Lendenwirbelstütze; Start/Stop System; Steckdose (12 Volt ) auf dem Armaturenbrett und im Laderaum; Steckdose (12 Volt ) im Handschuhfach; Stoßfänger vorne und hinten in Kunststoff schwarz; Trennwand verblecht; Türen: Schiebetür rechts verblecht; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

#### Sonderausstattung

Holzplatte aus Birke, Seitenverkleidung aus Pappel; Lackierung: Metallic; Räder: Stahlfelgen 17 Zoll mit Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin und Grip-Control; Radio: CITROËN Connect Box (SOS & Assistance); Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelbeifahrersitzbank ModuWork



Gutachtennummer: 2510100074

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

### Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne verschürft
- Kotflügel vorne rechts verkratzt
- Außenspiegelkappe vorne rechts verschürft
- Tür vorne rechts verkratzt/verschürft
- Zierleiste Tür vorne rechts verschürft
- Einstieg vorne rechts Delle/Lackschaden
- Tür hinten rechts verkratzt/verschürft
- Zierleiste Tür hinten rechts verschürft
- Schweller rechts deformiert/verschürft
- Seitenwand hinten rechts verkratzt/verschürft
- Stoßfänger hinten verschürft
- Hecktüren deformiert/verschürft
- Seitenwand hinten links verkratzt
- Tür vorne links Dellen/Kratzer
- Einstieg vorne links verschürft
- Laderaum Delle/Lackschaden
- Innenraum stark verschmutzt
- Sitz vorne links gerissen
- Lenkrad abgegriffen
- Wartung kein Nachweis fällig
- Fahrzeug verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel nicht vorhanden
- Probelauf nicht möglich
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere nicht vorhanden



**Gutachtennummer: 2510100074**Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

# Fotoanlage



Bild 1



Bild 2





Bild 3



Bild 4





Bild 5



Bild 6





Bild 7



Bild 8





Bild 9



Bild 10





Bild 11