

Gutachtennummer: 2511100027

Datum: 26.11.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen CJ 19 AKJ
Erstzulassung
Nächste HU
Tachostand
Fabrikat OPEL
Fahrzeugart Transporter
Hubraum in cm³ 2464
Allgemeinzustand verbraucht

Fzg-Ident-Nummer
letzte Zulassung
Laufleistung
Farbe grau
Typ Vivaro 2.5 CDTI L2H1
Aufbauart / Türen Van / 6
Zul. Gesamtgewicht in kg

Die Besichtigung erfolgte am 25.11.2025

Ruth
GmbH
Rennbahnstrasse 8a 65205 Wiesbaden

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Das Gutachten umfasst 5 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2511100027


Datum: 26.11.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Van, 6-türig
Plätze	3
Hubraum	2464 ccm
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Vivaro / 2.5 CDTI L2H1
Farbe	grau

montierte Bereifung

Reifendimension	205/65 R16C 107/105T
Reifenfabrikat vorn	Goodyear
Reifenfabrikat hinten	Falken
Reifenart vorn	Allwetter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Sommer-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2

Serienausstattung

ABS elektronisch; Airbag Fahrerseite (Full-Size); Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Bodenbelag Gummi vorn; Bremsassistent; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Getriebe: 6-Gang-Getriebe; Kopfstützen (3) höhenverstellbar; Lackierung: Uni-Lackierung; Lenksäule, längseinstellbar; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Pollenfilter; Polster - Stoff; Räder: Reifenreparaturset; Radio CD 10; Reifen: 215/65 R 16 C; Servolenkung; Sitz: Beifahrerdoppelsitzbank; Stoßschutzleisten seitlich; Türen: Flügeltüren, verblecht, hinten ,180°; Türen: Schiebetür, Beifahrerseite; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2511100027

Datum: 26.11.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Motorhaube - Korrosion
- Stoßfänger vorne - gebrochen/verschürft
- Kotflügel vorne links - Kratzer
- Tür vorne links - Kratzer
- Blende B-Säule links - fehlt
- Tür hinten links - deformiert/verschürft
- Blende Tür hinten links - fehlt
- Seitenwand hinten links - deformiert/verschürft
- Blende Seitenwand hinten links - fehlt
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Hecktür rechts - deformiert/verschürft
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion/verschürft
- Schweller rechts - Korrosion
- Tür hinten rechts - Korrosion/deformiert/verschürft
- Zierleiste Tür hinten rechts - fehlt
- B-Säule rechts - verschürft
- Tür vorne rechts - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - verschürft
- Bremsscheiben vorne und hinten - Korrosion
- Radio - fehlt
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2511100027

Datum: 26.11.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2511100027

Datum: 26.11.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4