

Gutachtennummer: 2512100029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Datum: 15.12.2025

G u t a c h t e n

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-AU 58	Fzg-Ident-Nummer	WBABH31080EH24751
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Madeiraviolett Metallic
Fabrikat	BMW	Typ	3er 318i
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Cabrio / 2
Leistung	85 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm ³	1796	Zul. Gesamtgewicht in kg	1770
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 11.12.2025

Ruth

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

GmbH

Rennbahnstrasse 8a 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2512100029

Datum: 15.12.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Cabrio, 2-türig
Plätze	4
Hubraum / Leistung	1796 ccm / 85 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	3er / 318i
Farbe	Madeiraviolett
Lackart	Metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1445 kg / 1770 kg / 325 kg

montierte Bereifung

Reifendimension	195/65 15 91T
Reifenfabrikat	Continental
Reifenart	Winter-Reifen, Original
Proftiefe in (mm)	

Anzahl der Achsen	2
Grundlage Fahrzeugdaten	

Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer; Anti-Blockier-System (ABS); Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar; Automatische Stabilitäts-Control+Traktion (ASC+T); Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Fernbedienung für Zentralverriegelung; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Kopfstützen (2) vorn; Lenkrad: Lederlenkrad mit Airbag; Lenksäulenverstellung mechanisch; Paket: Innenlicht; Paket: Nichtraucher; Polsterung: Stoff Flachgewebe II; Räder: Stahl 6.5 J x 15 mit 205/60 R15 91 H; Servolenkung; Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum; Wegfahrsicherung, elektronisch codiert; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2512100029

Datum: 15.12.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Außentemperaturanzeige; Fußmatten in Velours; Hardtop-Vorbereitung; Lackierung: Metallic;
Polsterung: Leder Montana inkl. Sitzheizung; Räder: Leichtmetall (5 Stück) Sport-Speichenstyling II;
Stoßfänger und Schwellerverkleidung in Wagenfarbe; Verdeck: Stoff schwarz

Gutachtennummer: 2512100029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Datum: 15.12.2025

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Kühlergrill - Lackmangel
- Motorhaube - Korrsosion
- Kotflügel vorne rechts - Lack löst sich
- Außenspiegelkappe rechts - verschürft
- Tür rechts - verschürft
- Seitenwand hinten rechts - Korrosion
- Schweller rechts - deformiert
- Rad hinten rechts - Fehlstellung
- Dachholm rechts - verkratzt
- Endschalldämpfer - verformt
- Seitenwand hinten links - verschürft
- Dachholm links - verkratzt
- Tür links - Kratzer
- Außenspiegelkappe links - verschürft
- Kotflügel vorne links - Lack löst sich
- Dach - verkratzt/Korosion
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar
- Fahrzeugdokumente/Papiere - nicht vorhanden

Gutachtennummer: 2512100029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Datum: 15.12.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2512100029

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Datum: 15.12.2025



Bild 3



Bild 4