

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	JÜL-EN52E	FIN:	WBY11CF090CS88298
HSN/TSN:	0005 / DHQ	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	SUV	Hersteller:	BMW
Modell:	iX xDrive40	Erstzulassung:	09.08.2024
Letztzulassung:	09.08.2024	Baujahr:	2024
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2027	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Leistung:	240,0 KW	Hubraum:	0 ccm
Antriebsart:	Elektro	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	keine Auswahl	Laufleistung abgelesen:	39569 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	39569 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	PHYTONICBLAU METALLIC	Lackart:	Metallic
---------------------	--------------------------	-----------------	----------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	INTERIEURDESIGN ATELIER SCHWARZ
----------------------------	------------------------------------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4955 mm / 1967 mm / 1698 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3010,0 kg
Leergewicht:	2440,0 kg
Nutzlast:	645,0 kg

Serienausstattung

3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außenound), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Antriebsart: xDrive (Allrad), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel-Paket (erweitert), BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator), BMW Live Cockpit Plus, BMW Live Cockpit Professional, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Elektromotor 240 kW (cont. 102 kW, Dual-Elektromotor), Elektromotor HA 250 kW (cont. 80 kW), Elektromotor VA 200 kW (cont. 50 kW), Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Driving Assistant, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fußgänger-Schutzsystem passiv, Fußgänger-Schutzsystem: aktiver Fußgängerschutz mit aktiver Motorhaube, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getränkehalter, Getränkehalter vorn und hinten, Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckleuchten LED, HiFi-Lautsprechersystem Professional, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Design Atelier, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Beifahrerseite, Knieairbag Fahrerseite, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Follow me home), LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal eSIM), Personalisierungssystem (Personal Profile), Radstand 3000 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Connected eDrive Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sicherheitssystem Active Protection, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung vorn, Standklimatisierung, Start/Stop-Anlage (Funktion), Start-Stop-Knopf, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Warndreieck, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Ausstattungs-Paket: Connected Professional, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Fahrassistenz-System: Manövrierassistent, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Rettungsgassen-Assistent, Fahrassistenz-System: Rettungsgassen-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent Professional, Fahrassistenz-System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent, Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort), Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control, M Multifunktionssitze vorn, Metallic-Lackierung, Metallic-Lackierung Phytonic Blau, Parkassistent-Paket Professional, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Rückfahrkamera, Scheinwerfer Laserlicht, Schnellladefunktion 22 kW (AC), Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote 3D View, Service-System: Remote Services, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Sensatec Schwarz, Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Surround-Kamerasystem (Surround View)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
EG Übereinstimmungsbescheinigung:	lag vor
Fahrzeugbrief:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Sommerradsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	235/60 R 20,0 108 H	Goodyear	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: betriebsbereit

Letzte Inspektion am: 01.08.2024

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:** 4 km

Nächste Inspektion am: 01.08.2026 / 124 Tag(e)

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	1	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Dachhaut	109
Motorhaube	96
Seitenwand rechts	108
Seitenwand links	116
Tür hinten rechts	82
Tür hinten links	92
Tür vorne rechts	93
Tür vorne links	83
Kotflügel vorne rechts	86
Kotflügel vorne links	92

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber hinten rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Lackierung

Fahrzeugheck, Heckklappe, verschürft, lackieren

Verglasung

Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, gerissen / eingerissen, erneuern

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Funkschlüssel, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 23.03.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WBY11CF090CS88298 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung gereinigt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.