

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriener Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1935685



Fahrzeug:

AC-AC1026 / VF1AGVYA049365245

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1935685
Auftrag vom: 15.06.2026 / 10:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 16.06.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45160062

Wertzusammenfassung



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 16.06.2026 / 11:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Gebäudemanagement der
Stadt Aachen
Lagerhausstraße 20
52070 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-AC1026	FIN:	VF1AGVYA049365245
HSN/TSN:	3333 / AZX	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Renault
Modell:	Zoe Life	Erstzulassung:	03.07.2013
Letztzulassung:	12.04.2022	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2026
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	43,0 KW
Hubraum:	0 ccm	Antriebsart:	Elektro
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	keine Auswahl
Laufleistung abgelesen:	69614 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	69614 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	GLETSCHERWEISS	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	----------------	-----------------	-----------------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	TUCH 04
----------------------------	---------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4085 mm / 1730 mm / 1562 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1943,0 kg
Leergewicht:	1503,0 kg

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antriebsbatterie gehört zum Fahrzeug, Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 43 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor, Lackierung Arktis-Weiß, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelkonsole, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluss), Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Untersteuerungskontrolle (USC), USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music), Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/65 R 15,0 88 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	185/65 R 15,0 88 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	3,0 mm
Hinterachse links	185/65 R 15,0 88 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts	185/65 R 15,0 88 H	Kleber	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Heckklappe	183
Seitenteil hinten rechts	812

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), fällig, durchführen

Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, erneuern

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Anbauteile

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugheck, Tür hinten rechts, 2Stk > 20mm, Dellen

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, eingerissen (partiell), erneuern + lackieren

Fahrzeugheck, Heckklappe, Kratzer, lackieren

Bremsen

Systeme, ABS, ohne Funktion, Fehlermeldung, instand setzen

Karosserie

linke Seite, Seitenteil hinten links, Kratzer, Smart Repair

Dach, Dachhaut, Dellen, Smart Repair

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 15.06.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF1AGVYA049365245 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde eine Systemprüfung des elektrischen Systems bis zum Erreichen der Betriebsbereitschaft (Ready) des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

An dem beschädigten Fahrzeug wurde im Rahmen der Besichtigung der Fehlerspeicher ausgelesen.

Soweit erforderlich, wurden die festgestellten Fehler bei der Ermittlung Fahrzeugwertes berücksichtigt.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 18.06.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 29 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 29 Fotos

Dokumentennummer:

1935685

Amtliches Kennzeichen:

AC-AC1026

Fahrzeugidentifikationsnummer:

VF1AGVYA049365245



Bild 1: Frontdiagonale




Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 6: Tacho



Bild 7: Armaturenbrett




Bild 8: Innenraum vorne




Bild 9: Schlüssel/Borddokumente




Bild 10: montierte Räder



Bild 11: Kofferraum



Bild 12: 2 Ladekabel



Bild 13: Innenraum hinten



Bild 14: Unterboden vorne



Bild 15: Unterboden hinten



Bild 16
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 17
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 18
Fahrzeugheck Tür hinten rechts 2Stk > 20mm Dellen




Bild 19
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten eingerissen (partiell)




Bild 20
Systeme ABS ohne Funktion Fehlermeldung




Bild 21




Bild 22
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel fehlt



Bild 23
linke Seite Seitenteil hinten links Kratzer



Bild 24
Fahrzeugheck Heckklappe Kratzer



Bild 25
Dach Dachhaut Dellen



Bild 26
Dach Dachhaut Dellen



Bild 27
Dach Dachhaut Dellen



Bild 28
Dach Dachhaut Dellen



Bild 29
Fahrzeugheck Tür hinten rechts 2Stk > 20mm Dellen

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der Carly Enterprise App ausgelesen wurden.

Aufgrund des geringen Ladestands des Fahrzeugs, kann es vorkommen, dass der vom BMS ausgelesene SOH von Abweichungen betroffen ist. Es wird empfohlen, das Fahrzeug zu laden und den Test erneut auszuführen.

Kilometerstand:	69.614 km
Datum:	16.6.2026, 10:39
Hersteller:	Renault
Fahrzeugserie:	Zoe
Fahrzeugmodell:	Zoe
Baujahr:	2013
Kraftstoffart:	Electric
Report ID:	6a310baaf82ed200447d7e2c
Adapter ID:	CarlyCE6F0D

Batteriekapazität (SoH)

79 %



Geschätzte verbleibende Reichweite: **237 km**
WLTP Reichweite vergleichbare Fahrzeuge: **300 km**