

DEKRA Automobil GmbH
Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
Hegelstr. 65
55122 Mainz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mainz
Elly-Beinhorn-Str. 1
55129 Mainz
Telefon 06131 / 98289-0
Fax 06131 / 98289-80
E-Mail mainz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Sebastian Tiele

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

MZ HV708

FIN

WV1ZZZ7JZEX014712

Referenznummer

BBK-10199651-0

Auftraggeber

Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland,
Hegelstr. 65, 55122 Mainz

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz, Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.815,13 EUR	9.300,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.306,72 EUR	11.075,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Frau Graefe. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.06.2026 um 13:30 Uhr durch Herrn Sebastian Tilch bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mainz, Elly-Beinhorn-Str. 1, 55129 Mainz, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DEUTSCHE BUNDESBANK HAUPTVERWALTUNG, Hegelstr. 65, 55122 Mainz
Kennzeichen	MZ HV708
Tag der Erstzulassung	12.02.2014
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	12.02.2014

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	T5 Transporter Pritsche (7F)(09.2009->2015) / T5 2.0 TDI Tiefpritsche lang
Aufbauart	Plane und Spiegel
HSN / TSN	0603 / AWA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ7JZEX014712
zul. Gesamtmasse	2800 kg
Maße über alles L / B / H	5476 / 1994 / 1949 (mm)
Radstand	3400
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Weiß
Lackierung	B4, LB9A
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	23.622

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	8 mm
2 links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	9 mm
rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A / O	9 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel mit Bügel, Batterie 60 Ah, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Generator 110 A, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Tiefladepritsche Standard, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Reifen 205/65 R16C 107/105 T, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer H4, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, ohne Longlife-Service

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion), Ausführung: BlueMotion Technology, Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus, Elektrik-Paket 1, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tasamo

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 07.06.2023 bei Kilometerstand 18.845. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Rückwand Ladefläche, verformt (Bild 5); Ladebordwand links, verformt und verschrammt, erneuern (Bild 6, 7); Tür links, eingedellt, drücken (Bild 8). Tankklappe, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Ladeboden, verschrammt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sebastian Tilch

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Rückwand Ladefläche, verformt



Bild 6 : Ladebordwand links, verformt und verschrammt



Bild 7 : Ladebordwand links, verformt und verschrammt



Bild 8 : Tür links, eingedellt



Bild 9 : Tankklappe, verschrammt