

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München



80539 München

E-Mail

Bewertungsgutachten

Kennzeichen M KF9733E **FIN** W1K1770861J329504

Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	02.06.2026, schriftlich
Besichtigung	02.06.2026 um 09:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München, Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 31.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.168,07 EUR	18.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.436,97 EUR	20.750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.06.2026 um 09:45 Uhr durch Herrn Christian Steinbauer bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung München, Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Lt. Unterlagen instandgesetzter Frontschaden

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

80539 München

Kennzeichen

M KF9733E

Tag der Erstzulassung

14.01.2022

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

14.01.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

01 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J329504
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	59.507

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupp holder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen

Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert, Räder: Winter-Komplettäder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Frontschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 232 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 6); Türe vorne rechts lackierung verschrammt und eingedellt, instandsetzen (Bild 7); Stoßfänger hinten lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9, 10); Seitenwand links lackierung verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Innenraum diverse Kratzer, ; Frontscheibe Steinschlag, ; Motorhaube lackierung Steinschlag, ; Dach lackierung Steinschlag, ; Stoßfänger vorne lackierung zerkratzt, ; Seitenwand rechts lackierung Umweltschaden, ; Schweller links lackierung zerkratzt, ; Unterbodenverkleidungen zerkratzt, .

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel unvollständig (Schließenanlage)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Christian Steinbauer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Heckklappe eingedellt




Bild 7 : Türe vorne rechts lackierung verschrammt und eingedellt



Bild 8 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt



Bild 9 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt



Bild 10 : Stoßfänger hinten lackierung verschrammt



Bild 11 : Seitenwand links lackierung verschrammt